

### ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 13 de Enero de 2022	Folio: O 1				
Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:					
TIPO DE MANTENIMIENTO					
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:					
Preventivo Correctivo >	Externo/Especializado				
RADIODIF	USORA				
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcion	ó el servicio:				
Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar					
Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán	FM Zacatlán FM Otro:				
Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:					
Caseta Cabina de Cabina de Cuart Transmisión Producción Transm	A   Officials   Official				
Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:					
Cámara(s) Enlace estudio planta	Tierra física				
Clima Equipo de medición	Torre de transmisión				
Computadora(s) Luminarias	Transmisor de FM				
Consola de transmisión Procesador de audio	UPS (No breake)				
DVR (Digital video recorder) Regulador de voltaje	Otro:				
MANTENIMIENTO	O PREVENTIVO				
Especificación el servicio realizado:	Observaciones:				
No Aplica	No Aplica				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO					
Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:				
Elequipo en las cabinas de transmisión y producción no tiene voltage regulado, las lamparas delestacionamiento, la milad no enciende esta a oscuras	Se coloca regulardor repararo, para el				
The lampaine delestacion aminati	Funciano miento de las cabinas. Se rempleza con tactor da nado, por uno				
mitad no enciende esta a Osculas	Neur pora el tencionamento de lambaras exte				
Observa	ciones				
NIDOS MET					
Firma de Conformidad	Realizó				
I hall					
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA					
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES					
Nombre completo y cargo	Nombre complete cargo u firma				

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO











Fecha:

13 DE ENERO DE 2022


Folio:

01


# REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Preparación de regulador trifásico reparado para protección en cabinas de transmisión y producción.



Regulador instalado para alimentación de los contactos de las cabinas de transmisión, producción y equipo de transmisión.



Contactor nuevo adaptado para encendido de las lámparas del exterior por medio de foto control.



Se sustituye lámpara de estacionamiento, se values tetira sistema antiguo de balastro, por ser caro y bsoleto, y se adapta lámpara ahorradora

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA BISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES









### ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Nombre y cargo de quie	n solicita el servicio correc	tivo o externo espec	ializado:	
	TIDA DE 45.44	FENURGIFATO		
Seleccione con una "X" el ti	TIPO DE MAN' po de mantenimiento realiza			
Preventivo	Correctivo		no/Especializado	
	RADIODIFUSORA			
Seleccione con una "X" la r	adiodifusora a la que se prop			
	ninango FM Izúcar		И	
Puebla FM To	ehuacán FM Teziutlán	FM Zacatlán Fi	Otro:	
Seleccione con una "X" el á	rea en la que se realizó el se	rvicio:		
Caseta Cabina de Transmisión	Cabina de Cuarto Producción Transm	o de Oficinas	Otro: Subestaci	
Seleccione con una "X"el e	quipo al que se le realizó el s	ervicio:		
Cámara(s)	Regulador de voltage	Tran	smisor de FM	
Clima(s)	Interface de Audio	Otro	Flanta de X	
Computadora(s)	Luminarias		Emergencia	
	Torre de transmisión			
Consola de transmisión	Torre de transmision			
	MANTENIMIENT			
Especificación el	servicio realizado:		Observaciones:	
No API	lica	Not	1 plica	
MAI	TENIMIENTO CORRECTIVO			
	ón de la falla:	1 1	ción el servicio realizado:	
la ela Lación	a de emergencio de	transiente de	O a 2 siguado apro	
la subestación, en e PUEBLA, Se requere		Colibración de 6	fases can natro y	
mencionado		Hiempo do ras	pres en la planta de	
	Observ	ociones / /	26	
Se Ventie	CAN UP/lages sound	OS Mex. fodo		
Firma de Conf	ormidad	<b>S</b>	Realizó	
Walls of the same	GOBIERNO DEL E SISTEMA ESTATAL DE	STADO DE PUEBLA TELECOMINIO ACIDATES	Palacies Monza	
State Later Hell and	o v cargo	Nor	nbre completo, cargo y firma	
Nombre complet	Montes 8.			






Fecha:

05 DE FEBRERO DE 2022

Folio:

02


## REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Revisión de la programación de los tiempos de arranque, se encuentra que no arranca por una mala programación.



Programación adecuada de los parámetros de arranque y stop de la planta Y borrado de alarmas



Se repara fuga de aceite del sensor y se revisa que los niveles de agua y aceite estén ok




canque de la planta para el suministro continuo energía eléctrica del S.E.T. para evitar daños en 🦞 los equipos por variaciones de voltaje.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PLIEBLA CISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES









# SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO




	TIPO DI	E MANTENIMIENTO					
Seleccione con una ">	(" el tipo de servicio de ma	ntenimiento realizado:					
Preventivo	Corre	ectivo Ext	erno/Especializado X				
			·				
Seleccione con una ">	(" el área o equipo al que s	e le realizó el servicio de ma					
Oficina	Central del SET	Zacatlán	Cerro Zapotecas				
Equipos portátiles	Control Maestro	Cabina de Audio	Torre de Transmisión				
Cabina de Audio	Control de Video	Cabina de Producción	Subestación 1 2				
Cuarto de Transmisión	Foro 1	Cuarto de Transmisión	Generador de Energía				
Cabina de Producción	Foro 2	Foro 1	Cuarto de Transmisión				
Unidad de Control Remoto (UCR)	Telepuerto	Control Maestro	Edificio/Área verde				
Otro: NO APLICA		Otro: NO APLICA	Otro: NO APLICA				
	MANTENI	MIENTO PREVENTIVO					
Especificación del servicio realizado:			Observaciones:				
Se instaló un bypass e							
		ECTIVO O EXTERNO/ESPEC	DEPOSITION TO THE COMMISSION OF THE CONTRACT O				
Especificación de la falla detectada:			Especificación el servicio realizado:				
No aplica		No aplica	No aplica				
		Dbservaciones	NOS &				
No aplica		The state of the s	Charles Constitution of the Constitution of th				
		Supervisé GOBIERNO DEL ES	TADO DE PUEBLA Autorizó				
Realizó		GIOTERIA EGYATA DO C	Realizó Supervisó GORIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Autorizó SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES				
Realizó		SISTEMA ESTATAL DE T	ELECOMUNICACIONES				
Realizó	3	SISTEMA ESTATAL DE T	ELECOMUNICACIONES				
Realizó	3	SISTEMA ESTATAL DE T	ELECOMUNICACIONES				
Realizó  Beritto Diaz Herband Especialista		Nolasco Gómez e Departamento de	Manuel Pérez Carreño Subdicactor de Ingeniería de Televisión				

# REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO

F-ITV-OSM/01







# SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO



Fecha: 16/02/2022

Folio:

OSM-399-2022



Instalación de cable de cobre para interruptores.



Instalación de "bypass" en el cerro Zapotecas.



Instalación del interruptor.



Cancelación de línea principal.

Realizó

Benite Diaz Hernandez Especialista Supervisó

Edgar Holasco Gémez Jefe de Depart mento de Transmisión de Televisión Autorizá

Manuel X. Parez Carreño Subattractor de Ingeniería de Talevisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA BISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

F-ITV-OSM/01





Bivd. Atlixcáyotl 1910, Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810



(222) 273 77 00

2

www.puebla.mx



### ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 8 de MA120 de 2022	2 Folio: 03			
Nombre y cargo de quién solicita el servicio correc	tivo o externo especializado:			
TIPO DE MANTENIMIENTO				
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realiza	Externo/Especializado			
Preventivo Correctivo	Externo/Especializado			
RADIODIF				
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se prop				
Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar I	Otro:			
Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán I				
Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el ser  Cabina de Cabina de Cuarto				
Caseta Transmisión Producción Transmi				
Seleccione con una "X"el equipo al que se le realizó el s	ervicio:			
Cámara(s) Enlace estudio planta	Tierra física			
Clima Interface de Audio	Torre de transmisión			
Computadora(s) Luminarias	Transmisor de FM			
Consola de transmisión Procesador de audio	UPS (No breake)			
DVR (Digital video recorder) Regulador de voltaje	Otro: Distr. buidorde Ande			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
Especificación el servicio realizado:	Observaciones:			
No Aplica	No Aplica			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO				
Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:			
bajo de Volumen, se A code A IA radiodijosona en contrad-dano en el distribuidor de Audio	de rectificación de diodos, y en UN josible, re ejectusion les reparaciones y se proche o layuipo			
Observa	ciones			
da estación que dounios k al Aire				
Firma de Conformidad	Realizó			
GOBIERNO DEL ESTADO DE BUEBLA SISTEMA ESTATAL DE TEL ECONOMICIONOMIO ( DON FIE) PA CHE CO				
Nombre completo y cargo	Nombre completo, cargo y firma			

BENTTO SANCHEZ NOLASTO

E.SDIR-OSM-01-2021







#### ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

03 Fecha: 8 DE MARZO DE 2022 Folio:


### REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se revisó el equipo y se detectó que un amplificador-distribuidor de audio estaba apagado



Se efectúan las reparaciones necesarias para nuevamente poner en operación el equipo



La estación salió al aire, después de las reparaciones realizadas











### ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 16 de MAIZO de 20	722 Folio: 04			
Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:				
TIPO DE MA Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento real	NTENIMIENTO izado:			
	Externo/Especializado			
Preventivo Correctivo	Externo, Especializado			
	DIFUSORA			
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se pr				
Acatlán FM Huauchinango FM Zúca	ar FM Libres FM Otro:			
Puebla FM Tehuacán FM Teziutlá	n FM Zacatlán FM			
Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el				
Caseta Cabina de Cabina de Cuarto de Transmisión Producción Transmisión Oficinas X Otro: Antena de Transmisión				
Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó e	el servicio:			
Cámara(s) Regulador de volta	ge Transmisor de FM			
Clima(s) Interface de Audio	Otro			
Computadora(s) Luminarias				
Consola de transmisión Torre de transmisió	ón 🔀			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
Especificación el servicio realizado:	Observaciones:			
Do Aplica	No Aplica			
MANTENIMIENTO CORRECTI	VO O EXTERNO/ESPECIALIZADO			
Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:			
En el monitoreo del transmisor uno de los elementos de la se pola una referenda a lta antena traia el conector dañado, producto de un mal acoptaniento una antena en tacto se reparo el que clara al transmisor observaciones				
observation to				
Sc efectorion prochambouredando OF				
Firma de Conformidad  Aiadna F. Maria de Conformidad  Set Huardinana Sistema Es	Realizó  Rea			
M-01 2021	Blvd. Atlixcáyoti 1910, (222) 273 77 00			

F.SDIR-O



Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810 www.puebla.mx







Fecha: 16 DE MARZO DE 2022

Folio:

04

## REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Precia revisión se detectó daño en línea de ½ y conector afectando a la transmisión, se desatornillo y se baja elemento





Se instaló provisionalmente otra antena de FM para efectuaron las reparaciones del conector y latiguillo dañado por descarga atmosférica



Se subió el elemento de la antena reparado, se si fijó en la antena y se colocó cinta térmica.



¿. Se colocó el elemento de la antena en su opsición, y se pone en operación el transmisor trabajando sin ningún problema.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICA CARROS





