



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	ENERO 2025	Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3 Actividad número: 3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO.	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
5 hojas de servicio de mantenimiento especializado al equipo tecnológico de telecomunicaciones y 2 hojas de requisición de servicio			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: <input type="text" value="07"/>	Número de páginas: <input type="text" value="07"/> Una cara: <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras: <input type="text" value="N.A"/>
Digital	<input type="text" value="N.A"/>	Formato: MP3 <input type="text" value="N.A"/> MP4 <input type="text" value="N.A"/> WAV <input type="text" value="N.A"/> Otro <input type="text" value="N.A"/>	
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)	
Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales			



Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

En enero se realizaron 7 mantenimientos especializados al equipo tecnológico de telecomunicaciones, donde se contempla equipo como router, switch, equipo inalámbrico, servidores, UPS (respaldo de energía eléctrica), equipo de cómputo, climas, impresoras, telefonía.

Para el mes de enero el equipo tecnológico presento buena operación, debido a los correctos mantenimientos realizados y a la correcta administración de los servidores, así mismo se realizó visita a las estaciones complementarias para el mantenimiento adecuado del equipo tecnológico en estaciones complementarias.

Válido:


Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:


Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico





**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 001 / 2025

TIPO DE MANTENIMIENTO



Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado

PREVENTIVO: CORRECTIVO:

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:

Oficinas Centrales:		Estaciones complementarias:	
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input checked="" type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>		

Observaciones: Se realizo limpieza de liquido de tinta de cartucho de impresora HP en estación de Tehuacán, se retira pieza debido a daño.
Evidencia fotográfica



Realizó

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Supervisó

Raúl Montes Esqueda
Subdirector de Tecnologías
Digitales



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 007 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input checked="" type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: *Reparación de correos electronicos de usuarios dados de baja intermitencia en servicio, se reinicia servidor para su mejor funcionamiento*

Evidencia fotográfica



```

tecnologias - ping 172.16.4.13 - 80x24
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=5 ttl=62 time=6.224 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.412 ms
Request timeout for icmp_seq 7
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=8 ttl=62 time=142.151 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=9 ttl=62 time=3.654 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=10 ttl=62 time=3.133 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=11 ttl=62 time=2.961 ms
Request timeout for icmp_seq 12
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=13 ttl=62 time=124.856 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=14 ttl=62 time=2.756 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=15 ttl=62 time=2.859 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=16 ttl=62 time=2.745 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=17 ttl=62 time=2.815 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=18 ttl=62 time=3.048 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=19 ttl=62 time=2.931 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=20 ttl=62 time=2.434 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=21 ttl=62 time=2.278 ms
Request timeout for icmp_seq 22
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=23 ttl=62 time=55.175 ms
64 bytes from 172.16.4.13: icmp_seq=24 ttl=62 time=2.763 ms
  
```



Realizó

Elias Valdes Coatl
Jefe de Telecomunicaciones

Supervisó

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 003 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:			
Oficinas Centrales:		Estaciones complementarias:	
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input checked="" type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>		

Observaciones: Limpieza de polvo en equipos de computo de estación de radio de Izucar
Evidencia fotográfica



Realizó

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

Supervisó

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales

3

Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico


HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: *001*/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 80px; height: 20px;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" style="width: 80px; height: 20px;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input checked="" type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: *Se cambia enlace de telecomunicaciones punto a punto debido a que las camaras del cerro de Izucar no se ven*
Evidencia fotográfica



Realizó

[Handwritten signature]

Octavio Isaac Baez Acevedo
 Jefe de Soporte Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Supervisó

[Handwritten signature]

Raúl Montes Esqueda
 Sub. Tecnologías Digitales

4



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**


HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 005/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:			
Oficinas Centrales:		Estaciones complementarias:	
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input checked="" type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>		

Observaciones: Reparación de equipos de computo de área administrativa se arreglan las bisagras de Laptop
Evidencia fotográfica



Realizó

[Handwritten signature]

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

Supervisó

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales

5



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Enero 2025	Fecha de entrega:	Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3
		Actividad número:	3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:	Subdirección de Ingeniería de Radio		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Una orden de servicio del mantenimiento preventivo, con las actividades efectuadas, y el soporte fotográfico del mantenimiento.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas:	2
		Número de páginas:	2
		Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A
Digital	<input type="checkbox"/> N.A	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> N.A MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Sub director de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	.1

ESTACIÓN	ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	Enero 2025
		ACTIVIDAD
IZUCAR DE MATAMOROS	Cámaras de video vigilancia	1
	Filtros climas	1
	Computadoras- Teclados	1
	Consola de transmisión	1
	Regulador de voltaje	1
	Interfáce de audio	1
	Torre de transmisión	1
	Transmisor de FM	1
	TOTAL	8

José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio



Fecha:	23 de Enero de 2025	Folio:	01
--------	---------------------	--------	----

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
 Cesar Alejandro López Radiodifusora de Proce de Mitamoros

TIPO DE MANTENIMIENTO
 Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
 Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltaje Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento preventivo programado de acuerdo al plan Anual, a los equipos electrónicos en estudios y caseta de transmisión	Se lleva a cabo el mantenimiento y se deja todo trabajado

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:

Observaciones
 todo queda en operación

Firma de Conformidad

 CESAR ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ
 Nombre completo y cargo



Realizó


 Swaldo Kuhne Montiel Pacheco
 Nombre completo, cargo y firma
 Analista C




Fecha: 23 DE ENERO DE 2025

Folio: 01

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento al transmisor de FM y regulador de voltaje en caseta de transmisión



Limpieza de equipo auxiliar, revisión de la programación de los climas para que proporcionar descanso del compresor



Limpieza de cpus y consola de transmisión



Limpieza del rack de los equipos de transmisión en el rack de transmisión y UPS



Subdirección de Ingeniería de Televisión

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

Mantener en buen estado los equipos para alargar su vida útil y así poder brindar un servicio de calidad a la sociedad poblana.

No.	ESTACIÓN	SERVICIO (Mantenimiento preventivo)
3	SICOM Puebla	Control maestro 16.1 Control maestro 16.2 Equipos portátiles
1	Estación de transmisión en cerro "Zapotecas"	Sala (Equipos de monitoreo y periféricos)
1	SICOM Zacatlán	Control maestro

Válido:

Javier Méndez Mendoza
Analista

Elaboró:

Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión
de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 31/01/2025

Folio: OSM-150-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:							
Oficina Central del SET		Zacatlán		Cerro Zapotecas			
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Control maestro	<input checked="" type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cuarto de transmisor	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Sistema de recepción satelital	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Sistema eléctrico	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>
Otro:			Otro:			Otro:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se realizó limpieza ,revisión y ajustes en equipo en área de control maestro	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado

Supervisó

Raúl Barrios Vázquez
Analista Especializado

Autorizó

Manuel R. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



F-ITV-OSM/01

Gobierno del Estado de Puebla
Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 31/01/2025

Folio: OSM-150-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se realizó limpieza en equipo de control maestro



Se realizó revisión de conexiones en equipo en general

Realizó

Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado

Supervisó

Raúl Barrios Vázquez
Analista Especializado

Autorizó

Manuel Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 09/01/2025

Folio: OSM-745-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:								
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas		
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>	
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>	
Otro:				Otro:				Otro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento preventivo al equipo	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó


Kelvin Alan Rojas Osorio
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión


GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 09/01/2025

Folio: OSM-745-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Aplicación de aire comprimido a la mezcladora de video



Remoción de polvo a la mezcladora de video

Realizó


Kelvin Alan Rojas Osorio
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



Gobierno del Estado de Puebla
Sistema de Información y
Comunicación del Estado de Puebla

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 016/01/2025

Folio: OSM-746-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:							
Oficina Central del SET				Zacatlán		Cerro Zapotecas	
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>
Otro:				Otro:			Otro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento preventivo al equipo	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Luis Antonio Paredes Mendieta
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 016/01/2025

Folio: OSM-746-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Aplicación de aire comprimido a la mezcladora de audio y video



Limpieza de la interfaz de usuario del play out

Realizó

Luis Antonio Paredes Mendieta
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 016/01/2025

Folio: OSM-747-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:	Equipos portátiles			Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento a las cámaras portátiles	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó


 Luis Antonio Paredes Mendieta
 Analista

Supervisó


 Javier Meléndez Mendocino
 Analista

Autorizó


 Manuel A. Pérez Carreño
 Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 016/01/2025

Folio: OSM-747-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Aplicación de aire comprimido a la mezcladora de audio y video



Limpieza de la interfaz de usuario del play out


Realizó


Luis Antonio Paredes Mendieta
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 04/01/2025

Folio: OSM-440-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:								
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas		
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>	
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>	
Otro:	<input type="text"/>			Otro:	<input type="text"/>			Otro: SALA EQUIPO DE MONITOREO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento preventivo al equipo de monitoreo	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	
<input type="text"/>	

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 04/01/2025

Folio: OSM-440-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



se realizó el cambio del excitador B al A y viceversa cada 15 días.



Se realizó una inspección de los dispositivos periféricos del CPU, para verificar su correcto funcionamiento.

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	FEBRERO 2025	Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3 Actividad número: 3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO.	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
2 hojas de servicio de mantenimiento especializado al equipo tecnológico de telecomunicaciones, 2 hojas de requisición de servicio y 4 hojas de oficio de comisión			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: 08	Número de páginas: 08
Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/>	Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A	
Digital	<input type="checkbox"/> N.A	Formato: MP3 <input type="checkbox"/> N.A	MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)	
Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales			



Mes reportado: Febrero

Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

En Febrero se realizaron 8 mantenimientos especializados al equipo tecnológico de telecomunicaciones, donde se contempla equipo como router, switch, equipo inalámbrico, servidores, UPS (respaldo de energía eléctrica), equipo de cómputo, climas, impresoras, telefonía.

Para el mes de Febrero el equipo tecnológico presento buena operación, debido a los correctos mantenimientos realizados y a la correcta administración de los servidores, así mismo se realizó visita a las estaciones complementarias para el mantenimiento adecuado del equipo tecnológico en estaciones complementarias.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico





**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 006/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado



PREVENTIVO: CORRECTIVO:

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:

Oficinas Centrales:	<input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias:	<input type="checkbox"/>
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input checked="" type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>		

Observaciones: Reconfiguración de camaras IP en ccio de Izucar, se encuentran configuradas en DHCP

Evidencia fotográfica



Realizó

[Signature]

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Raúl Montes Esqueda
Subdirector de Tecnologías
Digitales

1



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO



Folio: 007 / 2025

TIPO DE MANTENIMIENTO			
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado			
PREVENTIVO:	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:			
Oficinas Centrales:		Estaciones complementarias:	
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input checked="" type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>		

Observaciones: Cambio de cableado de equipo de streaming web en edg una de Sicom de estación de Izucar

Evidencia fotográfica



Realizó

[Handwritten signature]

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Supervisó

[Handwritten signature]

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales



SICOM
Sistema de Información
y Comunicación

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. Oficio de Comisión
SICOM/DA-A028 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 04 de febrero de 2025

Nombre: José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Ignacio Barranco Méndez
Mario Miguel Salazar Bautista

Cargo: Subdirector de Ingeniería de Radio
Jefe de Radiodifusoras
Analista Especializado Consultivo A

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Acatzingo, Puebla

Comisión a desempeñar:
Scouting en Acatzingo para nueva Estación de Radio

Lugar: Acatzingo, Puebla

Duración: 1 día, 04 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: Oficial Autobús
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
José Manuel Martínez Mejía Director de Radio	José A. Guillermo Álvarez Barranco, Subdirector de Ing. de Radio Ignacio Barranco Méndez, Jefe de Radiodifusoras Mario Miguel Salazar Bautista, Analista Esp. Consultivo A	Oscar Alberto Vera Espinoza Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASEROS	180.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$1,380.00

Responsable de la comprobación de recursos:

3

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco



No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-036 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 20 de febrero de 2025

Nombre: José Manuel Martínez Mejía
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Mario Miguel Salazar Bautista
Carlos Justino Palacios Manzano

Cargo: Director de Radio
Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista Especializado Consultivo A
Analista Especializado Consultivo B

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Libres, Puebla

Comisión a desempeñar:
Revisión de la carga de energía en la caseta de transmisión de SICOM Libres.

Lugar: Libres, Puebla

Duración: 1 día, 26 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: Oficial Autobús
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Nativé Hoyos López Directora General del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla	José Manuel Martínez Mejía, Director de Radio José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio Mario Miguel Salazar Bautista Analista Especializado Consultivo A Carlos Justino Palacios Manzano Analista Especializado Consultivo B	Emma Itzel Jiménez Ponce Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$ 1,600.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	458.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$ 2,058.00

Responsable de la comprobación de recursos: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** José Manuel Martínez Mejía
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-040/2025

San Andrés Cholula, Puebla a 24 de Febrero del 2025

Nombre: Raúl Montes Esqueda
Octavio Isaac Baez Acevedo
Mauricio Maravilla Velazquez

Cargo: Subdirector de Tecnologías Digitales
Jefe de Soporte Técnico
Jefe de Transmisiones de Radio

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Izucar de Matamoros, Pue.

Comisión a desempeñar:

Instalación de enlace de Telecomunicaciones de estudios a cerro de transmisión, corrección de problema de audio en streaming web.

Lugar: Izucar de Matamoros, Pue.

Duración: 1 día (25 de Febrero de 2025)

Tipo de Automóvil:

Oficial
Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
José Manuel Martínez Mejía Director de Radio	Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Jefe de Soporte Técnico Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Transmisiones de Radio Mauricio Maravilla Velazquez	Emma Itzel Jiménez Ponce Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$ 1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	\$ 114.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$ 1,314.00

Responsable de la comprobación de recursos:

7

Mauricio Maravilla Velazquez

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-042 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 26 de febrero de 2025

Nombre: José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Mario Miguel Salazar Bautista

Cargo: Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista Especializado Consultivo A

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Huauchinango, Puebla

Comisión a desempeñar:
Cita con el contratista de CFE, para el servicio de energía

Lugar: Huauchinango, Puebla

Duración: 1 día, 27 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: Oficial Autobús
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
		
José Manuel Martínez Mejía Director de Radio	José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco, Subdirector de Ingeniería de Radio Mario Miguel Salazar Bautista Analista Especializado Consultivo A	Emma Itzel Jiménez Ponce Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$800.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	495.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$1,295.00

Responsable de la comprobación de recursos: José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Febrero 2025	Fecha de entrega:	05 de abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3 Actividad número: 3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
5 reportes de mantenimiento emitidos por la Subdirección de Ingeniería de Televisión que contienen evidencias fotográficas de los servicios realizados el mes de enero.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas:	10
		Número de páginas:	10
Contiene texto en:		Una cara	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ambas caras	<input type="checkbox"/>
Digital	<input type="checkbox"/>	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> MP4 <input type="checkbox"/> WAV <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
			MP3 <input type="checkbox"/> MP4 <input type="checkbox"/> WAV <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Javier Meléndez Mendoza Analista (Enlace de PBR quien revisa la información y elabora el reporte)	
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión			

Subdirección de Ingeniería de Televisión

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

Mantener en buen estado los equipos para alargar su vida útil y así poder brindar un servicio de calidad a la sociedad poblana.

No.	ESTACIÓN	SERVICIO (Mantenimiento preventivo)
3	SICOM Puebla	Sistema eléctrico y alumbrado Cuarto de video Cabina de producción
1	Estación de transmisión en cerro "Zapotecas"	SALA (TRANSMISOR Y EQUIPO PERIFÉRICO)
1	SICOM Zacatlán	Transmisor y equipo en general

Elaboró:

Javier Meléndez Mendoza

Analista

Validó:

Manuel Alejandro Pérez Carreño

Subdirector de Ingeniería de Televisión
de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 28/02/2025

Folio: OSM-151-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:									
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas			
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Control maestro	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>		
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cuarto de transmisor	<input checked="" type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>		
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Sistema de recepción satelital	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>		
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>		
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Sistema eléctrico	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>		
Otro:				Otro:				Otro:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se realizó limpieza ,revisión de conexiones en área de transmisor.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó


Supervisó

Autorizó


Raúl Barrios Vázquez
Analista Especializado


Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado




Manuel Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

F-ITV-OSM/01

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Bldv. Atlixcáyotl No. 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla
Tel: (222) 273 7700 | Sicompuella.mx



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 28/02/2025

Folio: OSM-151-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Se realizó limpieza en transmisor



Se realizó revisión de conexiones


Realizó


Raúl Barios Vázquez
Analista Especializado

Supervisó


Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01





SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 03/02/2025

Folio: HSM-441-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Cuarto de Transmisión digital	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Méndez
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 03/02/2025

Folio: HSM-441-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se realiza monitoreo de Tx Harris Maxiva.
parámetros estables



Se realiza revisión de receptor satelital

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 10/02/2025

Folio: HSM-748-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:								
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas		
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>	
Otro:	SISTEMA ELECTRICO Y DE ALUMBRADO			Otro:		Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se realizó una revisión de las conexiones eléctricas para asegurar un correcto suministro de la energía eléctrica. Se realizó la inspección de las lámparas de trabajo del foro 1	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó


Francisco González Paisano
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión


GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 10/02/2025

Folio: HSM-748-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Revisión de las conexiones electricas



Revisión del alumbrado del foro 1

Realizó

Francisco González Paisano
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 13/02/2025

Folio: HSM-749-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:									
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas			
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>		
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>		
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>		
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>		
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>		
Otro:				Otro:				Otro:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento al cableado y ajuste en los parámetros del receptor satelital	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó

Javier Méndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



F-ITV-OSM/01

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 13/02/2025

Folio: HSM-749-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento y acomodo al cableado de video



Ajuste en los parámetros del receptor satelital

Realizó

Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 18/02/2025

Folio: HSM-750-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input checked="" type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento al software del sistema de playout y limpieza de la interfaz de usuario del sistema de cromado	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó

Javier Méndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 18/02/2025

Folio: HSM-750-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento al software del playout



Remoción de polvo al sistema de cromado

Realizó

Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión





GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUE

F-ITV-OSM/01



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Febrero 2025	Fecha de entrega:	Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3
		Actividad número:	3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Una orden de servicio del mantenimiento preventivo, con las actividades efectuadas, y el soporte fotográfico del mantenimiento.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas:	Número de páginas:	Una cara Ambas caras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	Contiene texto en: <input checked="" type="checkbox"/> Una cara <input type="checkbox"/> Ambas caras
Digital	Formato:	MP3 MP4 WAV Otro	
<input type="checkbox"/>	MP3 <input type="checkbox"/> N.A	MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A	
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco Sub director de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	
			



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	1

		Febrero 2025
ESTACIÓN	ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
PUEBLA	Cámaras de video vigilancia	1
	Filtros climas	1
	Computadoras- Teclados	1
	Consola de transmisión	1
	Regulador de voltaje	1
	Interface de audio	1
	Torre de transmisión	1
	Transmisor de FM	1
	TOTAL	8

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio



Fecha: 12 de Febrero de 2025 Folio: 02

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
José Alfonso Guillermo Álvarez B. / Ingeniería Radio

TIPO DE MANTENIMIENTO
 Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
 Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltaje Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
<u>Mantenimiento preventivo programado de acuerdo al plan anual a los equipos electrónicos en estudios y Caseta de transmisión</u>	<u>Se llevo a cabo el mantenimiento y se dejo todo funcionando</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:

Observaciones:
Todo queda en operación

Firma de Conformidad
José Alfonso Guillermo Álvarez B.
 Subdirector de Ingeniería de Radio
 Nombre completo y cargo

Realizó
Mauricio Marnilla Velazquez
 Jefe de Depto. de Transmisión de Radio
 Nombre completo, cargo y firma






Fecha: 12 DE FEBRERO DE 2025

Folio: 02


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento al transmisor de FM, UPS y regulador de voltaje



Limpeza de equipo auxiliar, revisión de la programación de recepción de enlace y tiempo de respaldo del ups



Limpeza de equipos en cabina de transmisión.



Limpeza de consola de transmisión





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	MARZO 2025	Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3
		Actividad número:	3.1
Área (s) Responsable (s) del indicador:	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO.	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
6 hojas de servicio de mantenimiento especializado al equipo tecnológico de telecomunicaciones, 3 hojas de requisición de servicio y 1 hoja de oficio de comisión			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas:	Número de páginas:	Contiene texto en:
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/>
Digital	Formato:	MP3	MP4
<input type="checkbox"/>	MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		MP4	WAV
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Otro	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Exclusivo PBr quien revisa la información y elabora el reporte)	
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales			



Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

En Marzo se realizaron 10 mantenimientos especializados al equipo tecnológico de telecomunicaciones, donde se contempla equipo como router, switch, equipo inalámbrico, servidores, UPS (respaldo de energía eléctrica), equipo de cómputo, climas, impresoras, telefonía.

Para el mes de Marzo el equipo tecnológico presento buena operación, debido a los correctos mantenimientos realizados y a la correcta administración de los servidores, así mismo se realizó visita a las estaciones complementarias para el mantenimiento adecuado del equipo tecnológico en estaciones complementarias.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico





**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 008/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 80px; height: 20px;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" style="width: 80px; height: 20px;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input checked="" type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: - Cambio de conector de corriente en camara de video de cerro de transmisión de Acatlan

Evidencia fotográfica



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Realizó

[Signature]
Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

Supervisó

[Signature]
Raúl Montes Esqueda
Subdirector de Tecnologías
Digitales



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO


Folio: 009 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input checked="" type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: Cambio de enlace en cerro de transmisión de Acatlan para reactivación de camaras de video

Evidencia fotográfica



Realizó

[Handwritten signature]

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

Gobierno del Estado de Puebla
Sistema de Información y Comunicación
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Supervisó

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales

2

[Handwritten mark]



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO


Folio: 010 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 80px; height: 25px;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" style="width: 80px; height: 25px;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input checked="" type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: Cambio de Switch de 8 puertos a Switch administrable de 16 puertos, se realiza cambio por conectividad a Puertos Giga

Evidencia fotográfica



Realizó

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Superviso

3

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 011/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales:	Estaciones complementarias:
Firewall <input type="checkbox"/>	Router <input type="checkbox"/>
Router <input type="checkbox"/>	Switch <input checked="" type="checkbox"/>
Switch <input type="checkbox"/>	Equipo de computo <input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/>	Streaming web <input type="checkbox"/>
Servidor de correo <input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia <input checked="" type="checkbox"/>
Servidor web <input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto <input type="checkbox"/>
UPS <input type="checkbox"/>	Software de edición de radio <input type="checkbox"/>
Equipo de computo <input type="checkbox"/>	UPS <input type="checkbox"/>
Impresoras <input type="checkbox"/>	Impresora <input type="checkbox"/>
Conmutador <input type="checkbox"/>	

Observaciones: Cambio de Cable de Camaras de estacion de Acatlan, se coloca nuevo cable de servicio de internet
Evidencia fotográfica



Realizó

[Signature]
Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

GOB. DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Superviso

[Signature]
Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**

HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 017 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:	
Oficinas Centrales: Firewall <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Servidor de almacenamiento(NAS) <input type="checkbox"/> Servidor de correo <input type="checkbox"/> Servidor web <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Impresoras <input type="checkbox"/> Conmutador <input type="checkbox"/>	Estaciones complementarias: Router <input type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Equipo de computo <input type="checkbox"/> Streaming web <input type="checkbox"/> Camaras de videovigilancia <input type="checkbox"/> Enlaces punto a punto <input checked="" type="checkbox"/> Software de edición de radio <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/>

Observaciones: Mantenimiento y limpieza de cables en sistema de alertamiento sísmico, se verifican enlaces de Telecomunicaciones

Evidencia fotográfica



Realizó

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

5

Superviso

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



**Subdirección de Tecnologías Digitales
Departamento de Soporte Técnico**


HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Folio: 013 /2025

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado	
PREVENTIVO: <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:			
Oficinas Centrales:		Estaciones complementarias:	
Firewall	<input type="checkbox"/>	Router	<input type="checkbox"/>
Router	<input type="checkbox"/>	Switch	<input type="checkbox"/>
Switch	<input type="checkbox"/>	Equipo de computo	<input type="checkbox"/>
Servidor de almacenamiento(NAS)	<input type="checkbox"/>	Streaming web	<input type="checkbox"/>
Servidor de correo	<input type="checkbox"/>	Camaras de videovigilancia	<input type="checkbox"/>
Servidor web	<input type="checkbox"/>	Enlaces punto a punto	<input type="checkbox"/>
UPS	<input type="checkbox"/>	Software de edición de radio	<input type="checkbox"/>
Equipo de computo	<input type="checkbox"/>	UPS	<input type="checkbox"/>
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Impresora	<input type="checkbox"/>
Conmutador	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>		

Observaciones: Mantenimiento de compresor de clima de Site, equipos calientes debido a que el clima no funcionaba el compresor se le evidencia fotográfica coloca gas.



Gobierno del Estado de Puebla
Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla

Realizó

Octavio Isaac Baez Acevedo
Jefe de Soporte Técnico

Superviso

Raúl Montes Esqueda
Sub. Tecnologías Digitales

6

No. Oficio de Comisión
SICOM/DA-053 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 14 de marzo de 2025

Nombre: José Manuel Martínez Mejía
Lilia Enríquez Gutiérrez
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Marlo Miguel Salazar Bautista
Oswaldo Kuhne Montiel Pacheco

Cargo: Director de Radio
Directora de Asuntos Jurídicos
Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista Especializado Consultivo A
Analista C



Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Acatzingo, Puebla

Comisión a desempeñar:
Supervisión de avances de la estación de Radio de SICOM

Lugar: Acatzingo, Puebla

Duración: 1 día, 14 de marzo de 2025

Tipo de Automóvil: Oficial Autobús
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
		
Natalie Hoyos López Directora General del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla	José Manuel Martínez Mejía, Director de Radio Lilia Enríquez Gutiérrez, Directora de Asuntos Jurídicos José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio Mario Miguel Salazar Bautista Analista Especializado Consultivo A Oswaldo Kuhne Montiel Pacheco, Analista C	Enma Itzel Jiménez Ponce Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,850.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	180.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	2030.00

Responsable de la comprobación de recursos: 7 José Manuel Martínez Mejía



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Marzo 2025	Fecha de entrega:	05 de abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3 Actividad número: 3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX , EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
5 reportes de mantenimiento emitidos por la Subdirección de Ingeniería de Televisión que contienen evidencias fotográficas de los servicios realizados el mes de enero.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: 10	Número de páginas: 10
Contiene texto en:		Una cara: <input checked="" type="checkbox"/>	Ambas caras: N.A
Digital	<input type="checkbox"/>	Formato: MP3 <input type="checkbox"/> N.A	MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Isias Director de Infraestructura Tecnológica		 Javier Meléndez Mendoza Analista (Enlace de PDF quien revisa la información y elabora el reporte)	
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión			

Subdirección de Ingeniería de Televisión

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3 Actividad 1

Mantener en buen estado los equipos para alargar su vida útil y así poder brindar un servicio de calidad a la sociedad poblana.

No.	ESTACIÓN	SERVICIO (Mantenimiento preventivo)
3	SICOM Puebla	SALA DE EQUIPOS DE ENLACES DE TRANSMISIÓN FORO Y BODEGA DE ESCENOGRAFÍA CABINA DE AUDIO
1	Estación de transmisión en cerro "Zapotecas"	Sistema eléctrico y alumbrado
1	SICOM Zacatlán	SISTEMAS DE RECEPCIÓN SATELITAL

Elaboró:

Javier Meléndez Mendoza

Analista

Válido:

Manuel Alejandro Pérez Carreño

Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 31/03/2025

Folio: OSM-152-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>


Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:							
Oficina Central del SET			Zacatlán		Cerro Zapotecas		
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Control maestro	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cuarto de transmisor	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Sistema de recepción satelital	<input checked="" type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Sistema eléctrico	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>
Otro:				Otro:			Otro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se realizó limpieza y revisión de conexiones en equipos de recepción satelital.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	


Realizó


Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado

Supervisó


Raúl Barrios Vázquez
Analista Especializado

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



F-ITV-OSM/01

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Blvd. Atlixcóyotl No. 1910, Reserva Territorial Atlixcóyotl,
C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla
Tel: (222) 273 7700 | Sicompuweb.mx



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 31/03/2025

Folio: OSM-152-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se realizó limpieza de antenas



Se realizó revisión de conexiones en antenas

Realizó

Rosa H. Anduaga Conde
Analista Especializado

Supervisó

Raúl Barrios Vázquez
Analista Especializado

Autorizó

Manuel A. Pérez-Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 03/03/2025

Folio: HSM-442-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:								
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas		
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.1	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>	
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro:	<input type="text"/>			Otro:	<input type="text"/>			SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se realizó mantenimiento en el alumbrado interno en la estación de transmisión	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	
<input type="text"/>	

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Méndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 03/03/2025

Folio: HSM-442-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se realizó el cambio de la base del foco del baño de estación



Revisión de los apagadores del pasillo de la estación

Realizó

Sebastián Cruz García
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 18/03/2025

Folio: HSM-751-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
se hizo limpieza del cuarto de transmisión	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 18/03/2025

Folio: HSM-751-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Ajuste de parámetros en el decoder




Limpieza al distribuidor de sincronía


Realizó


Alfredo Dorado Tapia
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 05/03/2025

Folio: HSM-752-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se hizo cambio de focos y limpieza a la luminaria led del foro 2	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Francisco González Paisano
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 05/03/2025

Folio: HSM-752-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Cambio de focos en el foro 2



Limpieza de luminaria led en foro 2

Realizó

Francisco González Paisano
Analista

Supervisó

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel K. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 010/03/2025

Folio: HSM-753-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/> Externo/Especializado <input type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Se limpiaron y ajustaron los equipos de audio, mezcladora de audio e intercom	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó

Francisco González Paisano
Analista

Supervisó

Javier Mendez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 010/03/2025

Folio: HSM-753-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Limpeza a la mezcladora de audio



Ajustes y limpieza al intercom

Realizó

Francisco González Paisano
Analista

Supervisó

Javier Méndez Mendoza
Analista

Autorizó

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Marzo 2025	Fecha de entrega:	Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	ACTIVIDAD	Número de Componente:	3
		Actividad número:	3.1
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL EQUIPO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES; REQUISICIONES; HORAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN.; HOJAS DE SERVICIO Y/U OFICIOS DE COMISIÓN; SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA HTTPS://SICOMPUEBLA.MX, EN EL APARTADO TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	MANTENIMIENTO
Dos órdenes de servicio del mantenimiento preventivo, con las actividades efectuadas, y el soporte fotográfico del mantenimiento.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas:	4
		Número de páginas:	4
		Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A
Digital	<input type="checkbox"/> N.A	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> N.A MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Sub-director de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	1

Marzo 2025

ESTACIONES	ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
ACATLAN DE OSORIO	Cámaras de video vigilancia	2
HUAUCHINANGO	Filtros climas	2
	Computadoras- Teclados	2
	Consola de transmisión	2
	Regulador de voltaje	2
	Interface de audio	2
	Torre de transmisión	2
	Transmisor de FM	2
	TOTAL	16



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA


José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio

Fecha: <u>3 de Marzo de 2025</u>	Folio: <u>03</u>
----------------------------------	------------------

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Carlos Eduardo Fabian R. Radiodifusora de Acatlán de Osorio

TIPO DE MANTENIMIENTO
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltaje Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
<u>Mantenimiento preventivo programado de acuerdo al plan anual a los equipos electrónicos en estudios y caseta de transmisión.</u>	<u>Se llevo a cabo el mantenimiento y se dejó todo funcionando</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
<u>No aplica</u>	<u>No aplica</u>

Observaciones:
Todo quedó en operación

Firma de Conformidad **Realizó**

[Firma] [Firma]

Nombre completo y cargo: Carlos Eduardo Fabian Rivera Nombre completo, cargo y firma: Mauricio Moruella Velazquez de depto. de Transmisión de Radio







Fecha: 3 DE MARZO DE 2025

Folio: 03


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento al transmisor de FM y regulador de voltaje en caseta de transmisión



Limpeza de filtros de los 2 climas y revisión de su programación



Limpeza de rack en site y de CPU's de computadoras.



Limpeza de consola y equipo de cabina de transmisión



Sistema De Información y
Comunicación.

Gobierno del Estado de Puebla.

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha:	10 de Marzo de 2025	Folio:	04
--------	---------------------	--------	----

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltage Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento preventivo programado de acuerdo al plan anual a los equipos electrónicos en estudios y caseta de transmisión	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
No aplica	No aplica

Observaciones

Firma de Conformidad

 Ariadna Sotelo Santiago
Nombre completo y cargo
 Jefa Radiodifusora Huauchinango.

Realizó

 Alfonso Guillermo Alvarado
Nombre completo, cargo y firma
 Subdirector de Ingeniería Radio




GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



Fecha: 10 DE MARZO DE 2025

Folio: 04


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Mantenimiento al transmisor de FM y regulador de voltaje



Limpieza de UPS, revisión de carga de baterías y prueba de carga.



Limpieza de cpus de cabinas de transmisión, producción, y revisión de interface de audio



Limpieza de consola mezclador de micrófonos y equipos del rack

