



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	ENERO 2025	Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3
		Actividad número:	N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES.	OFICIOS DE SOLICITUD; HOJAS DE SERVICIOS; SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO; OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES; RESGUARDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN, Y LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO, SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA: HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
No aplica debido a que no se tiene nada programado para el mes de enero			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	N.A	Número de hojas:	N.A
		Número de páginas:	N.A
		Una cara	N.A
		Ambas caras	N.A.
Contiene texto en:	N.A		
Digital	N.A	Formato:	MP3 N.A MP4 N.A WAV N.A Otro N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Octavio Isaac Báez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)	
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales		 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Enero 2025	Fecha de entrega:	05 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3
		Actividad número:	N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Para el mes de enero no se tiene mantenimientos programados, por lo tanto no aplica.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	☒	Número de hojas: 01	Número de páginas: 01
Contiene texto en:	Una cara ☒	Ambas caras ☐ N.A.	
Digital	☐ N.A	Formato: MP3 ☐ N.A	MP4 ☐ N.A
		WAV ☐ N.A	Otro ☐ N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Javier Meléndez Mendoza Analista Especializado (Enlace de PBR)	
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión		 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Enero 2025		Fecha de entrega: Abril 2025	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONENTE	Número de Componente: 3	Actividad número: N.A	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
No aplica debido a que no se tiene nada programado para el mes de enero			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas: N.A.	Número de páginas: N.A.	Una cara: N.A. Ambas caras: N.A.
Digital	N.A.	Formato: MP3 N.A. MP4 N.A. WAV N.A. Otro N.A.	
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN										
Mes reportado:	FEBRERO 2025		Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025						
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL										
Características del Indicador										
Nivel:	COMPONETE		Número de Componente:	3	Actividad número:	N.A				
Área (s) Responsable (s) del Indicador:			SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN							
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación		Unidad de medida						
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES.	OFICIOS DE SOLICITUD; HOJAS DE SERVICIOS; SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO; OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES; RESGUARDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN, Y LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO, SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA: HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SERVICIO						
Descripción de los Medios de Verificación entregados										
No aplica debido a que no se tiene nada programado para el mes de febrero										
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación										
Impreso	N.A	Número de hojas:	N.A	Número de páginas:	N.A	Contiene texto en:	Una cara	N.A	Ambas caras	N.A.
Digital	N.A	Formato:	MP3	N.A	MP4	N.A	WAV	N.A	Otro	N.A
Firmas y Sello										
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica					 Octavio Isaac Báez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)					
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales					 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA					



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PbR 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Febrero 2025		Fecha de entrega: 05 de Abril de 2025	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONENTE	Número de Componente: 3	Actividad número: N.A	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN	HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Para el mes de febrero no se tiene nada programado			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas: N.A	Número de páginas: N.A	Una cara X Ambas caras N.A
Digital N.A	Formato: MP3 N.A	MP4 N.A	WAV N.A
		Otro	N.A
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 Javier Melendez Mendoza Analista Especializado (Enlace de PBR)	
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión		 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Febrero 2025		Fecha de entrega: Abril 2025	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONETE	Número de Componente: 3	Actividad número: N.A	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTE DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
No aplica debido a que no se tiene nada preparado para este mes de febrero			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	☒ X	Número de hojas: N.A.	Número de páginas: N.A.
Digital	☐ N.A	Formato: MP3 ☐ N.A	MP4 ☐ N.A
Contiene texto en: N.A.		Una cara N.A. Ambas caras N.A.	
WAV ☐ N.A		Otro ☐ N.A	
Firmas y Sello			
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica		 José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Sub director de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	MARZO 2025	Fecha de entrega:	5 de Abril de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3
		Actividad número:	N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO Y SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES.	OFICIOS DE SOLICITUD; HOJAS DE SERVICIOS; SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO; OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES; RESGUARDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN, Y LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO, SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA: HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES, ENCONTRARÁ, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
5 hojas de servicio para brindar mantenimiento especializado a la red del SICOM			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	☒	Número de hojas:	05
		Número de páginas:	05
Contiene texto en:		Una cara	☒
		Ambas caras	☐
Digital	☐	Formato:	MP3 ☐ N.A
		MP4	☐ N.A
		WAV	☐ N.A
		Otro	☐ N.A
Firmas y Sello			
Roberto Carlos Reyes Islas		Octavio Isaac Báez Acevedo	
Director de Infraestructura Tecnológica		Jefe de Soporte Técnico	
		(Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el	
Raúl Montes Esqueda			
Subdirector de Tecnologías Digitales			
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA			



Mes reportado: Marzo

Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3.

Se realizaron a cabo 5 servicios de mantenimiento especializado a los sitios de repetición de la red estatal de Telecomunicaciones del Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla. El 29 de enero se asistió a sitio de repetición Tehuacán, se realizó mantenimiento especializo en estudios. El 12 y 18 de febrero se asistió al sitio de repetición de Acatzingo para levantamiento de nuevo sitio de repetición y trasnmisión. El 24 y 25 de marzo se asistió al sitio de repetición de Gorospe, Tepeaca y Xuchapa, Izucar; se realiza mantenimiento especializado a sistema de alertamiento sísmico, se realiza inspección física de conexiones, se miden parámetros eléctricos. Se hicieron pruebas de enlace con la central de alertamiento y se enlazaron correctamente.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



PUEBLA
Gobierno del Estado
1924-2024

SICOM
Sistema de Información y Comunicación

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-23 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 28 de Enero de 2025

Nombre: Octavio Isaac Baez Acevedo
Oswaldo Khune Montiel Pacheco
Carlos J. Palacios Manzano

Cargo: Jefe de Soporte Técnico
Analista C
Analista Especializado Consultivo B

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Tehuacán, Pue.

Comisión a desempeñar:

Cambio de lamparas en estudios, Verificación de Red

Lugar: Estudios y oficinas de las radiodifusoras de Tehuacán, Pue.

Duración: Un día 29/01/2025


Tipo de Automóvil:



Oficial



Propio

COMISIONADO	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
 José Manuel Martínez Mejía Director de Radio	 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico Oswaldo Khune Montiel Pacheco Analista C Carlos J. Palacios Manzano Analista Especializado Consultivo B	 C. Oscar Alberto Vera Espinoza Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	1,050.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	272.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	

Responsable de la comprobación de recursos:

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
Carlos J. Palacios Manzano



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

SICOM
Sistema de Información
y Comunicación

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISION**

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-031 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 11 de febrero de 2025

Nombre: José Manuel Martínez Mejía
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Mario Miguel Salazar Bautista

Cargo: Director de Radio
Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista Especializado Consultivo A


Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Acatzingo, Puebla

Comisión a desempeñar:
Scouting en Acatzingo para la ubicación de la nueva Estación de Radio

Lugar: Acatzingo, Puebla

Duración: 1 día, 12 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: ☒ Oficial ☐ Autobús
☐ Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
 Natalia Hoyos López Directora General del Sistema de información y Comunicación del Estado de Puebla	 José Manuel Martínez Mejía, Director de Radio José A. Guillermo Álvarez Barranco, Subdirector de Ing. de Radio Mario Miguel Salazar Bautista, Analista Esp. Consultivo A	 Oscar Alberto Vera Espinoza Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$ 1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASEROS	180.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	

Responsable de la comprobación de recursos:

1


GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

José Manuel Martínez Mejía



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

SICOM
Sistema de Información
y Comunicación

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-034/2025

San Andrés Cholula, Puebla a 17 de Febrero del 2025

Nombre: M Miguel Salazar Bautista
Raúl Montes Esqueda
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Manuel Alejandro Perez Carreño

Cargo: Analista Especializado Consultivo A
Subdirector de Tecnologías Digitales
Subdirector de Ingeniería de Radio
Subdirector de Ingeniería de TV

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Acatzingo, Pue.

Comisión a desempeñar:
Levantamiento del nuevo sitio de repetición de la estación de radio fm Acatzingo, Puebla.

Lugar: Acatzingo, Pue.

Duración: 1 día (18 de Febrero de 2025)

Tipo de Automóvil: ☒ Oficial
☐ Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
 Natalie Hoyos López Directora General	 Analista Especializado Consultivo A. M. Miguel Salazar Bautista Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Subdirector de Ingeniería de Radio Guillermo Álvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de TV Manuel Alejandro Perez Carreño	 Oscar Alberto Vera Espinoza Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,600.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	\$80.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$1,680.00

Responsable de la comprobación de recursos:


GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



centro de instrumentación y registro sísmico, a.c.



GERENCIA DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA

NÚMERO DE PROYECTO: _____

GRUPO Y NÚMERO DE USUARIO: 01-599

DATOS DEL USUARIO

Fecha de servicio: 24/03/2015 Hora: 16:15
 Nombre de la empresa: SICOM Puebla
 Nombre del responsable: Raul Montes Esqueda
 Dirección (Calle, No., Col., C. P.): Av. Lázaro Cárdenas 71 7910 San Andrés Cholula 74810
 Teléfono: 22 22 38 25 68 Extensión: _____ email: _____

Tipo de servicio solicitado: Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Instalación ☐ Otro ☐
 Reubicación ☐

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Funciona el equipo: Sí ☐ No ☐
 Tipo de receptor: SASPER ☐ SASCON ☒ ESJEUS ☐
 Marca - modelo de Radio: Maxxon SD725EL
 Serie - versión de programación: 7.0 K227100207
 Serie de Batería: 7A22717846
 Serie tarjeta: 739 Versión tarjeta: 742079
 Tipo de fuente: Trans Versión del micro: 7528.0
 V. bat. - regulador: 73.77 V. de Cargador: 74.06
 V. de Batería: 73.06 V. Digital: 5.75
 V. suministro ac: 229.7 Bitácora electrónica: 234637
 Reinicios ☐ Pérdida de datos: No
 Verifique Jumper presente en: CTCSS (izquierda) ☒ CTC ☒
 Tipo de portafusible: Americano ☐ Europeo ☒
 Requirió cambio fusible: F1 (1A) Sí ☐ No ☒ / F2 (2A) Sí ☐ No ☒
 Estado conexiones en terminales de tarjeta: Bueno ☒ Corregido ☐
 Botonera actualizada: Sí ☒ No ☐ Serie: 7902C6020
 Botón de prueba habilitado: Sí ☒ No ☐
 Posee Amplificador: Sí ☐ No ☒ Potencia: _____ Marca: _____
 Tono de supervisión habilitado: Sí ☒ No ☐
 Respaldo de energía: Baterías: _____ V UPS: 500 VA / Prueba Ok ☐
 Cables de ac aterrizados: Sí ☒ No ☐
 Funciona la señalización local: Sí ☒ No ☐
 Requirió ajuste de nivel de audio: Tono ☐ / Bocina interna ☐ /
 Alerta ☐ Vac audio: _____ / Amplificador ☐ _____ %

Funciona el SASCON: Sí ☒ No ☐ Serie SASCON: _____
 Lectura del contador: 7
 Requirió cambio fusible del SASCON: F1 (1A) Sí ☐ No ☒
 Estado BNC del receptor: Bueno ☒ Se Cambió ☐
 Inspección visual de antena y conector: Bueno ☒ Se Corrigió ☐
 especifique: _____
 DIGI acusó prueba en el sistema del Usuario: ☐
 Quedó equipo RX funcionando: Sí ☒ No ☐

De sustituirse, anote los datos del equipo nuevo

Marca - modelo de Radio: _____
 Serie - versión de programación: _____
 Serie de Batería: _____
 V. de Batería: _____ V. de Cargador: _____
 V. digital: _____ V. cargando batería: _____
 Serie tarjeta: _____ Versión tarjeta: _____
 Tipo de fuente: _____ Versión del micro: _____
 Cambió: Micro ☐ Memoria-bitácora ☐ / Programó parámetros ☐
 Ajustó nivel audio: Tono ☐ B. interna ☐ Alerta ☐ Vac audio: _____
 Conectó terminales: Trompetas ☐ control automático ☐
 Serie SASCON: _____
 Lectura del Contador: _____
 DIGI acusó prueba en el sistema del Usuario ☐
 Quedó equipo RX funcionando: Sí ☐ No ☐

OBSERVACIONES:

Se realizó inspección física de conexiones y se encuentran en buen estado. Se miden parámetros eléctricos y se encuentran correctos. Se le bitácora electrónica y no presenta pérdida de mensajes ni reinicios. Se hacen pruebas de enlace con la central y se recibe correctamente. El equipo quedó armado correctamente.

Refacciones utilizadas:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

Al equipo se le aplicó el servicio en este día y se ha realizado a mi completa satisfacción.

Por el CIRES, A.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

v.b. 2



centro de instrumentación y registro sísmico, a.c.



GERENCIA DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA

NÚMERO DE PROYECTO:

GRUPO Y NÚMERO DE USUARIO:

RX 04-554

DATOS DEL USUARIO

Fecha de servicio: 24/03/25 Hora: 16:13
 Nombre de la empresa: SICOM Puebla
 Nombre del responsable: Raul Martin L. Sandoval
 Dirección (Calle, No., Col., C. P.): Allixcoyotl 1910 San Andrés Cholula 72670
 Teléfono: 22 22 38 25 68 Extensión: email:

Tipo de servicio solicitado: Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Instalación ☐ Otro ☐ Reubicación ☐

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Funciona el equipo: Sí ☒ No ☐
 Tipo de receptor: SASPER ☒ SASCON ☒ ESJEUS ☐
 Marca - modelo de Radio: Maxon SDTS
 Serie - versión de programación: 9.0 227100 212
 Serie de Batería: 7A22 77 76 98
 Serie tarjeta: 7770A71R Versión tarjeta: 792009
 Tipo de fuente: TRANS Versión del micro: 79528.5
 V. bat.- regulador: 73.30 V. de Cargador: 77.04
 V. de Batería: 73.30 V. Digital: 5.03
 V. suministro ac: 779.8 Bitácora electrónica: 255017
 Reinicios ☐ Pérdida de datos: NO
 Verifique Jumper presente en: CTCSS (izquierda) ☒ CTC ☒
 Tipo de portafusible: Americano ☐ Europeo ☒
 Requirió cambio fusible: F1 (1A) Sí ☐ No ☒ / F2 (2A) Sí ☐ No ☒
 Estado conexiones en terminales de tarjeta: Bueno ☒ Corregido ☐
 Botonera actualizada: Sí ☒ No ☐ Serie: 790285038
 Botón de prueba habilitado: Sí ☒ No ☐
 Posee Amplificador: Sí ☐ No ☒ Potencia: Marca:
 Tono de supervisión habilitado: Sí ☒ No ☐
 Respaldo de energía: Baterías: V UPS: VA / Prueba Ok ☐
 Cables de ac aterrizados: Sí ☒ No ☐
 Funciona la señalización local: Sí ☒ No ☐
 Requirió ajuste de nivel de audio: Tono ☐ / Bocina interna ☐ /
 Alerta ☐ Vac audio: / Amplificador ☐ %

Funciona el SASCON: Sí ☒ No ☐ Serie SASCON:
 Lectura del contador: 23
 Requirió cambio fusible del SASCON: F1 (1A) Sí ☐ No ☒
 Estado BNC del receptor: Bueno ☒ Se Cambió ☐
 Inspección visual de antena y conector: Bueno ☒ Se Corrigió ☐
 especifique:
 DIGI acusó prueba en el sistema del Usuario: ☐
 Quedó equipo RX funcionando: Sí ☒ No ☐

De sustituirse, anote los datos del equipo nuevo

Marca - modelo de Radio:
 Serie - versión de programación:
 Serie de Batería:
 V. de Batería: V. de Cargador:
 V. digital: V. cargando batería:
 Serie tarjeta: Versión tarjeta:
 Tipo de fuente: Versión del micro:
 Cambió: Micro ☐ Memoria-bitácora ☐ / Programó parámetros ☐
 Ajustó nivel audio: Tono ☐ B. interna ☐ Alerta ☐ Vac audio:
 Conectó terminales: Trompetas ☐ control automático ☐
 Serie SASCON:
 Lectura del Contador:
 DIGI acusó prueba en el sistema del Usuario ☐
 Quedó equipo RX funcionando: Sí ☐ No ☐

OBSERVACIONES:

Se realiza inspección física de conexiones y se encuentran en buen estado. Se miden parámetros eléctricos y se encuentran correctos. Se le bitácora y no presenta pérdida de mensajes ni reinicios. Se hacen pruebas de enlace con la central y se recibe correctamente. El equipo está operando correctamente.

Refacciones utilizadas:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

Al equipo se le aplicó el servicio en este día y se ha realizado a mi completa satisfacción.

Por el CIRES, A.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

v.b. 2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PBR 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mes reportado: Marzo 2025

Fecha de entrega: 05 de Abril de 2025

F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL

Características del Indicador

Nível: **COMPONETE**

3

Actividad número: **N.A.**

Área (s) Responsable (s) del Indicador:

Subdirección de Ingeniería de Televisión

**OPERACIÓN DE LOS
SITIOS DE REPETICIÓN Y
TRANSMISIÓN DE LA
RED ESTATAL DE
TELECOMUNICACIONES
REALIZADOS**

**PORCENTAJE DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO
REALIZADOS A LOS SITIOS
DE REPETICIÓN DE LA RED
ESTATAL DE
TELECOMUNICACIONES**

OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN [HTTPS://SICOMPUEBLA.MX](https://sicompuebla.mx) EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SERVICIO

Se reporta para el mes de marzo mantenimiento especializado a equipo portátil

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

		Número de hojas:		Número de páginas:		Una cara		Ambas caras		
Impreso	X	2		2		Contiene texto en: X		N.A.		
Digital	N.A	Formato:	MP3	N.A	MP4	N.A	WAV	N.A	Otro	N.A

Firmas y Sello

Roberto Carlos Reyes Islas
Director de Infraestructura Tecnológica

Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

Javier Meléndez Mendoza
Análisis especializado
(Unidad de PBR)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA**

Subdirección de Ingeniería de Televisión

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3

Para continuar brindando el servicio de asignación de equipos portátiles a las diversas producciones y, asegurando su correcto funcionamiento en las grabaciones foráneas y locales, se realizó mantenimiento especializado a dichos equipos.

Elaboró:

Javier Meléndez Mendoza

Analista

Valido:

Manuel Alejandro Pérez Carreño

Subdirector de Ingeniería de Televisión
de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 19/02/2025

Folio: HSM-417-2025

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado

Preventivo ☐

Correctivo ☐

Externo/Especializado

☒

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:

Oficina Central del SET

Zacatlán

Cerro Zapotecas

Bodega de
Escenografía

☐

Control Maestro
16.1

☐

Cabina de Audio

☐

Torre de
Transmisión

☐

Cabina de Audio

☐

Control de Video

☐

Cabina de
Producción

☐

Subestación

☐

Cuarto de
Transmisión

☐

Foro 1

☐

Cuarto de
Transmisión

☐

Generador de
Energía

☐

Cabina de
Producción

☐

Foro 2

☐

Foro 1

☐

Cuarto de
Transmisión

☐

Unidad de Control
Remoto (UCR)

☐

Telepuerto

☐

Control Maestro

☐

Edificio/Área
verde

☐

Otro: Equipos portátiles

Otro:

Otro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación del servicio realizado:

Observaciones:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla detectada:

Especificación el servicio realizado:

La Cámara no enciende.

Fallas en la óptica y sensores de la cámara.

Reparación y mantenimiento de la dispositivos
electrónicos y ópticos de las cámaras portátiles

Observaciones

Realizó

Supervisó

Autorizó

Luis Antonio Paredes Mendieta
Analista

Javier Meléndez Mendoza
Analista

Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01




SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 19/02/2025

Folio: HSM-417-2025

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se realizó limpieza de los componentes
mecánicos, eléctricos y ópticos de la cámara



Se hizo el cambio de piezas electrónicas

Realizó


Luis Antonio Paredes Mendieta
Analista

Supervisó


Javier Meléndez Mendoza
Analista

Autorizó




Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

F-ITV-OSM/01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PBR 2025

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
Mes reportado:	Marzo 2025	Fecha de entrega:	Abril 2025		
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL					
Características del indicador					
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3	Actividad número:	N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida		
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REALIZADOS A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DEL SICOM, RESGUARDADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, INGENIERÍA DE TELEVISIÓN Y RADIO; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS RESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SERVICIO		
Descripción de los Medios de Verificación entregados					
Cuatro órdenes de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo, y dos oficios de comisión, con la descripción de la actividad.					
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación					
Impreso	X	Número de hojas:	4	Número de páginas:	4
				Contiene texto en:	Una cara X Ambas caras N.A.
Digital	N.A	Formato:	MP3 N.A MP4 N.A WAV N.A	Otro	N.A
Firmas y Sello					
 Roberto Carlos Reyes Islas Director de Infraestructura Tecnológica			 José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Sub director de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)		






SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	NA

Marzo 2025

ESTACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO		ACTIVIDAD
IZUCAR DE MATAMOROS	CORRECTIVO		1
ACATZINGO		EXTERNO ESPECIALIZADO	1
ACATZINGO		EXTERNO ESPECIALIZADO	1
LIBRES	CORRECTIVO	EXTERNO ESPECIALIZADO	1
ACATLAN DE OSORIO			1
TEZIUTLAN	CORRECTIVO		1
TOTAL			6


José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio

Fecha: <u>23 de Enero de 2025</u>	Folio: <u>01</u>
-----------------------------------	------------------

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado: <u>Cesar Alejandro López / Tron de Matamoros</u>
--

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:		
Preventivo ☐	Correctivo ☒	Externo/Especializado ☐

RADIODIFUSORA				
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:				
Acatlán FM ☐	Huachinango FM ☐	Izúcar FM ☒	Libres FM ☐	Otro: _____
Puebla FM ☐	Tehuacán FM ☐	Teziutlán FM ☐	Zacatlán FM ☐	

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:				
Caseta ☐	Cabina de Transmisión ☐	Cabina de Producción ☒	Cuarto de Transmisión ☐	Oficinas ☐ Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:				
Cámara(s) ☐	Regulador de voltage ☐	Transmisor de FM ☐		
Clima(s) ☐	Interface de Audio ☒	Otro <u>refirio de</u> ☒		
Computadora(s) ☐	Luminarias ☐	<u>instalación de</u>		
Consola de transmisión ☐	Torre de transmisión ☐	<u>consola</u>		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
<u>No aplica</u>	<u>No aplica.</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
<u>Al usuario se le bloquea continuamente la interfaz de audio, solicita se retire e instale una consola de producción</u>	<u>Se retira la interfaz, se adapta los cables con conectores LANON, se instala consola, se configura en Sound force.</u>
Observaciones	
<u>Se deja trabajando en operación</u>	

Firma de Conformidad

CESAR ALEJANDRO LOPEZ SANTO
 Nombre completo y cargo



Realizó


Oswaldo Kuhne Montiel Pacheco
 Nombre completo, cargo y firma
Analista C




Fecha: 23 DE ENERO DE 2025

Folio: 01

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Retiro de interface de grabación a solicitud del personal de la radio, debido a que no les resulto funcional



Conectividad de cableados de micrófonos y salidas a CPU para grabación.



Quedo instalada y en operación consola analógica de producción



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha:	18/Febrero/2025	Folio:	02
--------	-----------------	--------	----

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:		
Preventivo	☐	Correctivo ☐ Externo/Especializado ☒

RADIODIFUSORA								
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:								
Acatlán FM	☐	Huachinango FM	☐	Izúcar FM	☐	Libres FM	☐	Otro: Acatzingo
Puebla FM	☐	Tehuacán FM	☐	Teziutlán FM	☐	Zacatlán FM	☐	

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:										
Caseta	☐	Cabina de Transmisión	☐	Cabina de Producción	☐	Cuarto de Transmisión	☐	Oficinas	☐	Otro: Nueva Ubicación

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:					
Cámara(s)	☐	Regulador de voltage	☐	Transmisor de FM	☐
Clima(s)	☐	Interface de Audio	☐	Otro: Estudios	☒
Computadora(s)	☐	Luminarias	☐		
Consola de transmisión	☐	Torre de transmisión	☒		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
No aplica	No aplica
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Firma de Conformidad


Humberto Rivera Dominguez
Nombre completo y cargo



Realizó


Jose Alfonso Vallejo
Nombre completo, cargo y firma



Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2025

Folio: 02

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se asistió a la ubicación donde se instalara una radiodifusora en Acatzingo, se citó a torrero para cotización de torre de 40 mts.



Se definen espacios para cabinas de transmisión, producción, site y el área para televisión.



Con torrero se define la ubicación del dado central, y las anclas para una elevación de 40 mts.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Sistema De Información y Comunicación.

Gobierno del Estado de Puebla.

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha:	3 de Marzo de 2025	Folio:	03
--------	--------------------	--------	----

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:

Carlos Eduardo Fabián R. / Radiodifusora Acatlán de Osorio

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo

☐

Correctivo

☒

Externo/Especializado

☐

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM

☒

Huachinango FM

☐

Izúcar FM

☐

Libres FM

☐

Puebla FM

☐

Tehuacán FM

☐

Teziutlán FM

☐

Zacatlán FM

☐

Otro:

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta

☐

Cabina de Transmisión

☐

Cabina de Producción

☐

Cuarto de Transmisión

☒

Oficinas

☐

Otro:

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s)

☐

Regulador de voltage

☐

Transmisor de FM

☐

Clima(s)

☐

Interface de Audio

☐

Otro

☒

Computadora(s)

☐

Luminarias

☐

Antena Satelital

Consola de transmisión

☐

Torre de transmisión

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:

No aplica

Observaciones:

No aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:

No se recibe señal de audio de Puebla por el receptor satelital, se observa daño en el LNB de la Antena.

Especificación el servicio realizado:

Se repara el LNB dañado, y se instala el nuevo, se busca el nivel máximo de señal con el analizador, y se recibe señal en receptor satelital.

Observaciones

Se da audio de Receptor Satelital en servicio optimo.

Firma de Conformidad

Nombre completo y cargo

Carlos Eduardo Fabián Rivera



Realizó

Nombre completo, cargo y firma

Mauricio Marmulla Velazquez
Jefe de Depto. de Transmisión de Radio




Fecha: 3 DE MARZO DE 2025

Folio: 03


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Retiro de LNB (Amplificador de bajo ruido)
dañado, no recibe señal de satélite



Se desconecta LNB, se instala el nuevo, se ajusta
recepción con analizador y se deja conectado



Queda orientada la antena y se recibe señal de radio
con óptimos niveles de recepción.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha: 4 de MARZO de 2025 Folio: 04

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo

☐

Correctivo

☒

Externo/Especializado

☐

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM

☐

Huachinango FM

☐

Izúcar FM

☐

Libres FM

☐

Puebla FM

☐

Tehuacán FM

☐

Teziutlán FM

☒

Zacatlán FM

☐

Otro:

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta

☐

Cabina de Transmisión

☐

Cabina de Producción

☐

Cuarto de Transmisión

☒

Oficinas

☐

Otro:

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s)

☐

Regulador de voltage

☐

Transmisor de FM

☐

Clima(s)

☐

Interface de Audio

☐

Otro

☒

Computadora(s)

☐

Luminarias

☐

Consola de transmisión

☐

Torre de transmisión

☐

EN/ACC
Estudio-Planta

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:

No aplica

Observaciones:

No aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:

La estación se encuentra fuera del aire, se revisa la cámara, y se detecta falla en el transmisor del enlace estudio-planta, no enciende.

Especificación el servicio realizado:

Se desmonta transmisor, pero la parte de poder está dañada, se instala otro equipo, se configura la frecuencia, y se deja operando.

Observaciones

La estación se deja al aire.

Firma de Conformidad

Guadalupe Rolón Hernández

Nombre completo y cargo

Gerente Sicom Teziutlán

Realizó

Araceli Kuhn Marti Parner

Nombre completo, cargo y firma


Analista




Fecha: 4 DE MARZO DE 2025

Folio: 04

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Transmisor de enlace estudio-planta no enciende se revisa equipo, y se encuentra daño en la fuente de poder, y ventilador de enfriamiento



Se instala transmisor MARTI enlace estudio-planta y se configura la frecuencia de operación



Se pone en operación pero se nota distorsión en la señal al aire, por lo que se cambia la salida multiplexada 2 del procesador de audio



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

SICOM
Sistema de Información
y Comunicación

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-A028 /2025

San Andrés Cholula, Puebla a 04 de febrero de 2025

Nombre: José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Ignacio Barranco Méndez
Mario Miguel Salazar Bautista

Cargo: Subdirector de Ingeniería de Radio
Jefe de Radiodifusoras
Analista Especializado Consultivo A

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Acatzingo, Puebla

Comisión a desempeñar:
Scouting en Acatzingo para nueva Estación de Radio

Lugar: Acatzingo, Puebla

Duración: 1 día, 04 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: ☒ Oficial ☐ Autobús
☐ Propio

COMISIONADO	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
José Manuel Martínez Mejía Director de Radio	José A. Guillermo Álvarez Barranco, Subdirector de Ing. de Radio Ignacio Barranco Méndez, Jefe de Radiodifusoras Mario Miguel Salazar Bautista, Analista Esp. Consultivo A	Oscar Alberto Vera Espinoza Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASEROS	180.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$1,380.00

Responsable de la comprobación de recursos:

3

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2028

SICOM
Sistema de Información
y Comunicación

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. Oficio de Comisión

SICOM/DA-036 / 2025

San Andrés Cholula, Puebla a 20 de febrero de 2025

Nombre: José Manuel Martínez Mejía
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Mario Miguel Salazar Bautista
Carlos Justino Palacios Manzano

Cargo: Director de Radio
Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista Especializado Consultivo A
Analista Especializado Consultivo B


Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Libres, Puebla

Comisión a desempeñar:
Revisión de la carga de energía en la caseta de transmisión de SICOM Libres.

Lugar: Libres, Puebla

Duración: 1 día, 26 de febrero de 2025

Tipo de Automóvil: ☒ Oficial ☐ Autobús
☐ Propio

COMISIONADO	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
 Natalia Hoyos López Directora General del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla	 José Manuel Martínez Mejía, Director de Radio José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio Mario Miguel Salazar Bautista Analista Especializado Consultivo A Carlos Justino Palacios Manzano Analista Especializado Consultivo B	 Emma Itzel Jiménez Ponce Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

VIÁTICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$ 1,600.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	458.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$ 2,058.00

Responsable de la comprobación de recursos: José Manuel Martínez Mejía
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA