

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2022

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **7 DE NOVIEMBRE DE 2023** Mes reportado: **OCTUBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Área (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Radio**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|---|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión | Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardadas por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuebla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e Indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio: |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

Dos órdenes de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo.

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Impreso: | <input checked="" type="checkbox"/> | Número de hojas: | <input type="text" value="4"/> | Número de páginas: | <input type="text" value="4"/> | Contiene texto en | Una cara | Ambas caras |
| Digital: | <input checked="" type="checkbox"/> | Formato: | MP3 <input type="text" value="N.A."/> | MP4 | <input type="text" value="N.A."/> | WAV | <input type="text" value="N.A."/> | Otro |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="N.A."/> |
| | | | | | | | <input type="text" value="PDF"/> | |

Firmas

José Ángel Hernández de Dios
Director de Radio

Responsable de la Unidad Administrativa

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio

(Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA ESTADAL DE TELECOMUNICACIONES
 Sello

DIRECCIÓN DE RADIO SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

| | |
|-------------------|---|
| COMPONENTE | 3 |
| ACTIVIDAD | 4 |

Octubre 2023

| ESTACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO | | ACTIVIDAD |
|---------------------|---|---|------------------|
| TEHUACAN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1 | 1 |
| HUAUCHINANGO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1 | 1 |
| TOTAL | | | 2 |



José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
 Subdirector de Ingeniería de Radio



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

**DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 26 de Octubre de 2023 Folio: 15

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
V. Oscar Castillo Gutiérrez / Jefe de estación de radio tehuacán

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltaje Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| Especificación el servicio realizado: | Observaciones: |
|---------------------------------------|------------------|
| <u>No aplica</u> | <u>No aplica</u> |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

| Especificación de la falla: | Especificación el servicio realizado: |
|--|--|
| <u>El transmisor de fm presenta un alarm de problema con la parte de poder, la cual si no se a liendo, puede ocasionar daños mayores, incluyendo que se salude el Aire</u> | <u>Se reviso la tarjeta de control de la parte de poder, y si solicitara un ser deñado</u> |
| Observaciones | |
| <u>Se pone en operación y se dió a funcionar.</u> | |

Firma de Conformidad **Realizó**

V. Oscar Castillo Gutiérrez José Alfonso Trujillo Alvarado Barranco
Nombre completo y cargo Nombre completo, cargo y firma
Jefe de estación de radio Tehuacán Subdirector de Ingeniería Radio



DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2023

Folio: 15

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se saca el carro que contiene la fuente de poder, y la tarjeta con daño, según el diagnóstico de falla de las alarmas del transmisor



Se encuentra un componente electrónico con lecturas de impedancias erróneas, se sustituye, y se encuentran soldaduras frías se efectúan las reparaciones y se arma la fuente de poder



Se pone en operación, no se tienen alarmas en el panel, y se deja operando con la potencia indicada por el IFT

José Alberto González Álvarez, Subdirector de Ingeniería de Radio



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

**DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO**

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 31 de Octubre de 2023 Folio: 16

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Ariadna E Soto Santiago / Jefa de estación de radio Huauchinango

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltaje Transmisor de FM
Clima(s) Interface de Audio Otro: _____
Computadora(s) Luminarias
Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| Especificación el servicio realizado: | Observaciones: |
|---------------------------------------|------------------|
| <u>No aplica</u> | <u>No aplica</u> |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

| Especificación de la falla: | Especificación el servicio realizado: |
|---|---|
| <u>La interface de audio quita con ruido y tiene problemas para el sonido, ya que elite</u> | <u>Se desajusta la interface, y se encuentran capacitores fuera de su valor, y se amplificadas operacional dióndas, se sustituyen (en libertad)</u> |
| Observaciones | |
| <u>Se deja en operación, pareciendo correctamente</u> | |

Firma de Conformidad  **Realizo** 

Ariadna E. Soto Santiago Mauricio Morán Velázquez
Nombre completo y cargo Nombre completo, cargo y firma
Jefa de estación de radio Huauchinango Jefe de Depto. de Transmisión de Radio

DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2023

Folio: 16

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se desarma interface, y se observan componentes como capacitores dañados, se sustituyen, al que un amplificador operacional. (en Laboratorio)



Se conecta interface.



Se pone en operación, se verifica que no se tiene ruidos en la grabación, se deja trabajando.

[Handwritten signature]
Jose Alfonso Guillero Alvarez B.
Subdirector de Ingeniería de Radio



DIRECCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA ESTADAL DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PBR 2023

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **7 de noviembre de 2023** Mes reportado: **OCTUBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Area (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Televisión**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|--|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Realización de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión realizados. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, y Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardados por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuebla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

1 reporte de mantenimiento emitido por la Subdirección de Ingeniería de Televisión (orden de servicio y servicio proporcionado) que además contiene evidencia fotográfica del mantenimiento para el mes de octubre.

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|
| Impreso: <input checked="" type="checkbox"/> | Número de hojas: 2 | Número de páginas: 2 | Contiene texto en: <input checked="" type="checkbox"/> | Una cara: <input checked="" type="checkbox"/> | Ambas caras: N.A. |
| Digital: <input checked="" type="checkbox"/> | Formato: MP3 N.A. | MP4 N.A. | WAV N.A. | Otro: <input type="checkbox"/> | PDF |

Firmas

Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión
 Responsable de la Unidad Administrativa

Edgar Nolasco Gómez
Jefe del Depto. de Transmisión de Televisión
 (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



Sello

CUADRO RESUMEN

MES REPORTADO: OCTUBRE

COMPONENTE: 3

ACTIVIDAD: 4

Se brindó mantenimiento especializado al los "Amplificadores"

| No. | ESTACIÓN | SERVICIO (Mantenimiento especializado) |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | Estación Central (SICOM) | Se les dio matenimiento correctivo a los amplificadores. |

Total de servicios: 1

Elaboró:

Edgar Nolasco Gómez

Jefe de Departamento de Transmisión
de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

Autorizó:

Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 28/10/2023

Folio: OSM-409-2023

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Selección con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado: | | |
| Preventivo <input type="checkbox"/> | Correctivo <input type="checkbox"/> | Externo-Especializado <input checked="" type="checkbox"/> |

| Selección con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento: | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Oficina Central del SET | | | Zacatlán | | | Cerro Zapotecas | | | |
| Equipos portátiles | <input type="checkbox"/> | Control Maestro | <input type="checkbox"/> | Cabina de Audio | <input type="checkbox"/> | Torre de Transmisión | <input type="checkbox"/> | | |
| Cabina de Audio | <input type="checkbox"/> | Control de Video | <input type="checkbox"/> | Cabina de Producción | <input type="checkbox"/> | Subestación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Cuarto de Transmisión | <input type="checkbox"/> | Furo 1 | <input type="checkbox"/> | Cuarto de Transmisión | <input type="checkbox"/> | Generador de Energía | <input type="checkbox"/> | | |
| Cabina de Producción | <input type="checkbox"/> | Furo 2 | <input type="checkbox"/> | Furo 1 | <input type="checkbox"/> | Cuarto de Transmisión | <input type="checkbox"/> | | |
| Unidad de Control Remoto (UCR) | <input type="checkbox"/> | Telepunto | <input type="checkbox"/> | Control Maestro | <input type="checkbox"/> | Edificio/Área sede | <input type="checkbox"/> | | |
| Otro: | NO APLICA | | | Otro: | NO APLICA | | | Otro: | NO APLICA |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |
|---|---------------------------------------|
| Especificación del servicio realizado: | Observaciones: |
| Se le hizo limpieza general, cambio de cableado, ajuste de tonalidad y ajuste de parámetros | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO | |
| Especificación de la falla detectada: | Especificación el servicio realizado: |
| No aplica | No aplica |
| Observaciones: | |
| No aplica | |


Realizó:

 Daniel Escobar Chiles
 Especialista

Supervisó:

 Leonardo Flores
 jefe de Departamento de Mantenimiento de



Autorizó:

 Manuel A. Ortiz Carino
 Subdirector General de Ingeniería de Televisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

F-ITV-OSM/01



Bvtd. Atlxayotl 1970,
 Col. Reserva Territorial Atlxayotl,
 San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810

(222) 273 77 00
 www.puebla.mx

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/10/2023

Folio: DSM-409-2023

REPORTE SOPORTE FOTOGRAFICO



Ajustes de parámetros en el amplificador



Cambio de cableado entre amplificadores y guía de onda



Desmontaje de amplificadores



Ajuste de conectores "BNC"

Realizó:



Juan Carlos Gómez

Especialista

Supervisó:




Edgar Muñoz Gómez
Jefe de Departamento de Transmisión de



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

Autorizó:



Manuel A. López Arriaga
Subdirector de Ingeniería de Televisión

F-ITV-OSM/01



DIRECCIÓN DE RADIO SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

| | |
|-------------------|---|
| COMPONENTE | 3 |
| ACTIVIDAD | 4 |

Noviembre 2023

| ESTACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO | ACTIVIDAD |
|--------------|--|-----------|
| TEZIUTLAN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTERNO ESPECIALIZADO 1 | 1 |
| TOTAL | | 1 |


 José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
 Subdirector de Ingeniería de Radio



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2022

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **29 DE NOVIEMBRE DE 2023** Mes reportado: **NOVIEMBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Área (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Radio**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|---|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión | Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardadas por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuerbla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

Una orden de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo externo especializado

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Impreso: | <input checked="" type="checkbox"/> | Número de hojas: | <input type="text" value="2"/> | Número de páginas: | <input type="text" value="2"/> | Contiene texto en | Una cara | Ambas caras |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="N.A."/> |
| Digital: | <input checked="" type="checkbox"/> | Formato: MP3 | <input type="text" value="N.A."/> | MP4 | <input type="text" value="N.A."/> | WAV | <input type="text" value="N.A."/> | Otro |
| | | | | | | | | <input type="text" value="PDF"/> |

Firmas

José Ángel Fernández de Dios
Director de Radio
 Responsable de la Unidad Administrativa

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio
 (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Sello

**DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Fecha: <u>15 de Noviembre de 2023</u> | Folio: _____ |
|---------------------------------------|--------------|

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Fabiola Islas Gomez / Jefa de radiodifusora de Teziutlan

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: Clima en cabina de transmisión

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

| | | |
|---|---|---|
| Cámara(s) <input type="checkbox"/> | Regulador de voltage <input type="checkbox"/> | Transmisor de FM <input type="checkbox"/> |
| Clima(s) <input checked="" type="checkbox"/> | Interface de Audio <input type="checkbox"/> | Otro _____ <input type="checkbox"/> |
| Computadora(s) <input type="checkbox"/> | Luminarias <input type="checkbox"/> | |
| Consola de transmisión <input type="checkbox"/> | Torre de transmisión <input type="checkbox"/> | |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Especificación el servicio realizado: | Observaciones: |
| <u>No aplica</u> | <u>No aplica</u> |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

| | |
|--|---|
| Especificación de la falla: <u>El clima (equipo de enfriamiento) de la cabina de producción no enfría, se reporta a proveedor especializando externo.</u> | Especificación el servicio realizado: <u>Se efectuaron reparaciones en el compresor y en el ventilador de enfriamiento, ya que se bloqueaba, se chequea la presión del refrigerante R-22 y se suministra para nivelarlo.</u> |
| Observaciones: <u>Se deja trabajado adecuadamente.</u> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Firma de Conformidad</p> <p><u>Fabiola Angélica Islas Gómez</u></p> <p>Nombre completo y cargo</p> |  | <p>Realizó</p> <p><u>José Alfonso Guillermo Álvarez Baranco</u></p> <p>Nombre completo, cargo y firma</p> |
|--|---|--|

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**




Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

Folio: 17

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Reparaciones en el evaporador, se le cambio el capacitor de arranque del motor del compresor, conectores, y se le coloca un tope al eje del ventilador.



Medición de la presión del gas refrigerante R-22 y suministro del faltante.



Se pone en operación el equipo, y se revisa el correcto funcionamiento, que enfríe y que trabaje adecuadamente.

Jose Alvarado Guillermo Alvarez B.
Subdirector de Ingeniería Radio



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PBR 2023

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **29 de noviembre de 2023** Mes reportado: **NOVIEMBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Área (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Televisión**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|--|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Realización de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión realizados. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, y Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardados por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuebla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e Indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

Para el mes de noviembre no se tiene mantenimiento programado, por lo tanto no aplica:

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Impreso: | N.A. | Número de hojas: | N.A. | Número de páginas: | N.A. | Contiene texto en: | Una cara | N.A. | Ambas caras | N.A. |
| Digital: | N.A. | Formato: | MP3 N.A. | MP4 N.A. | WAV N.A. | Otro | N.A. | | | N.A. |

Firmas


Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión
 Responsable de la Unidad Administrativa


Edgar Nolasco Gómez
Jefe del Depto. de Transmisión de Televisión
 (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE RADIO SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

| | |
|-------------------|---|
| COMPONENTE | 3 |
| ACTIVIDAD | 4 |

Diciembre 2023

| ESTACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO | ACTIVIDAD |
|--------------|--|-----------|
| TEHUACAN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTERNO ESPECIALIZADO 1 | 1 |
| TOTAL | | 1 |



José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2022

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **5 DE ENERO DE 2024** Mes reportado: **DICIEMBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Área (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Radio**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|---|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión | Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardadas por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuebla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

Una orden de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo.

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Impreso: | <input checked="" type="checkbox"/> | Número de hojas: | <input type="text" value="2"/> | Número de páginas: | <input type="text" value="2"/> | Contiene texto en | Una cara | Ambas caras |
| Digital: | <input checked="" type="checkbox"/> | Formato: MP3 | <input type="text" value="N.A."/> | MP4 | <input type="text" value="N.A."/> | WAV | <input type="text" value="N.A."/> | Otro |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="N.A."/> |
| | | | | | | | | <input type="text" value="PDF"/> |

Firmas

José Ángel Fernández de Dios
Director de Radio
 Responsable de la Unidad Administrativa

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio
 (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Sello

**DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO**

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Fecha: <u>21 de diciembre de 2023</u> | Folio: <u>18</u> |
|---------------------------------------|------------------|

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Victor Oscar Castillo Gutierrez / Jefe de radiodifusora tehuacán

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Preventivo <input type="checkbox"/> | Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> | Externo/Especializado <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|--|--|

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Acatlán FM <input type="checkbox"/> | Huachinango FM <input type="checkbox"/> | Izúcar FM <input type="checkbox"/> | Libres FM <input type="checkbox"/> | Otro: _____ |
| Puebla FM <input type="checkbox"/> | Tehuacán FM <input checked="" type="checkbox"/> | Teziutlán FM <input type="checkbox"/> | Zacatlán FM <input type="checkbox"/> | |

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Caseta <input type="checkbox"/> | Cabina de Transmisión <input type="checkbox"/> | Cabina de Producción <input type="checkbox"/> | Cuarto de Transmisión <input type="checkbox"/> | Oficinas <input type="checkbox"/> | Otro: <u>Planta de energía</u> |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

| | | |
|---|---|---|
| Cámara(s) <input type="checkbox"/> | Regulador de voltage <input type="checkbox"/> | Transmisor de FM <input type="checkbox"/> |
| Clima(s) <input type="checkbox"/> | Interface de Audio <input type="checkbox"/> | Otro <u>Planta de energía</u> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Computadora(s) <input type="checkbox"/> | Luminarias <input type="checkbox"/> | |
| Consola de transmisión <input type="checkbox"/> | Torre de transmisión <input type="checkbox"/> | |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Especificación el servicio realizado: | Observaciones: |
| <u>No aplica</u> | <u>No aplica</u> |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

| | |
|---|--|
| Especificación de la falla: | Especificación el servicio realizado: |
| <u>Debido a picos de exceso de energía eléctrica, la CFE indica que han un corte del suministro de energía eléctrica y reanudarán cuando se haga un nuevo contrato.</u> | <u>Se instaló y conectó la planta de energía a los tableros de alimentación de AC, se efectúan pruebas y queda conectada por si la CFE efectúa un corte del suministro, se encenderá la planta</u> |
| Observaciones | |
| | |

Firma de Conformidad

Victor Oscar Castillo Gutierrez
 Jefe de radiodifusora de Tehuacán



Realizó

Victor Oscar Castillo Gutierrez
 Nombre completo, cargo y firma

ACEB.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Folio: 18



REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Ubicación la planta de energía en el pasillo de entrada de la estación de radio, quedo dentro de las instalaciones.



Conectividad de los cables de poder de la planta a los tableros de energía de la radiodifusora; se deja preparado para poner en operación en cualquier momento.



Suministro de Diésel a la planta, y puesta en operación, se efectuaron pruebas de energía con planta, y se deja preparada por si CFE corta el suministro eléctrico.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PBR 2023

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Programa Presupuestario:
"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Fecha de entrega: **8 de enero de 2024** Mes reportado: **DICIEMBRE 2023**

Características del Indicador

Nivel: **ACTIVIDAD** Número de Componente: **3** Actividad número: **4**

Área (s) Responsable (s) del Indicador: **Subdirección de Ingeniería de Televisión**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Medios de Verificación | Unidad de medida |
|--|---|---|------------------|
| Realizar servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. | Realización de servicios de mantenimiento correctivo y/o externo especializado a la infraestructura de las redes de radio y de televisión realizados. | Órdenes de servicios realizados a la infraestructura de transmisión de radio y de televisión, y Reportes Fotográficos y Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Correctivo y/o Externo Especializado, resguardados por las Subdirecciones de Ingeniería de Radio e Ingeniería de Televisión; se pueden consultar en www.sicompuebla.mx , en el apartado Transparencia, en la pestaña Programas Presupuestarios e Indicadores, encontrará Medios de Verificación. | Servicio |

Descripción de los Medios de Verificación entregados

1 reporte de mantenimiento emitido por la Subdirección de Ingeniería de Televisión (orden de servicio y servicio proporcionado) que además contiene evidencia fotográfica del mantenimiento para el mes de diciembre.

Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación

| | | Número de Hojas: | | Número de páginas: | | Contiene texto en: | | Una cara | Ambas caras |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Impreso: | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | 2 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A. |
| Digital: | <input checked="" type="checkbox"/> | Formato: MP3 | N.A. | MP4 | N.A. | WAV | N.A. | Otro | PDF |

Firmas


Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión
 Responsable de la Unidad Administrativa


Edgar Nolasco Gómez
Jefe del Depto. de Transmisión de Televisión
 (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)



CUADRO RESUMEN

MES REPORTADO: DICIEMBRE

COMPONENTE: 3

ACTIVIDAD: 4

Se brindó mantenimiento especializado al "AIRE ACONDICIONADO"

| No. | ESTACIÓN | SERVICIO (Mantenimiento especializado) |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Estación Central (SICOM) | Se limpiaron filtros de aire, mini split, aspas de ventilación y el compresor |

Total de servicios: 1

Elaboró:



Edgar Nolasco Gómez
Jefe de Departamento de Transmisión
de Televisión

Autorizó:



Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO



Fecha: 20/12/2023

Folio: OSM-410-2023

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado: | | |
| Preventivo <input type="checkbox"/> | Correctivo <input type="checkbox"/> | Externo/Especializado <input checked="" type="checkbox"/> |

| Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento: | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Oficina Central del SET | | | Zacatlán | | | Camp Zapotecas | | |
| Equipos portátiles | <input type="checkbox"/> | Control Maestro 16.1 | <input type="checkbox"/> | Cabina de Audio | <input type="checkbox"/> | Torre de Transmisión | <input type="checkbox"/> | |
| Cabina de Audio | <input type="checkbox"/> | Control Maestro 16.2 | <input type="checkbox"/> | Cabina de Producción | <input type="checkbox"/> | Subestación | 1 | 2 |
| Cuarto de Transmisión | <input type="checkbox"/> | Foro 1 | <input type="checkbox"/> | Cuarto de Transmisión | <input type="checkbox"/> | Generador de Energía | <input type="checkbox"/> | |
| Cabina de Producción | <input type="checkbox"/> | Foro 2 | <input type="checkbox"/> | Foro 1 | <input type="checkbox"/> | Cuarto de Transmisión | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Unidad de Control Remoto (UCR) | <input type="checkbox"/> | Telepuerto | <input checked="" type="checkbox"/> | Control Maestro | <input type="checkbox"/> | Edificio/Área verde | <input type="checkbox"/> | |
| Otro: | <input type="text"/> | | Otro: | <input type="text"/> | | Otro: | <input type="text"/> | |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |
|--|--------------------------------------|
| Especificación del servicio realizado | Observaciones: |
| Mantenimiento al sistema de aire acondicionado | No aplica. |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO | |
| Especificación de la falla detectada | Especificación el servicio realizado |
| No aplica | No aplica |
| Observaciones | |
| No aplica | |

| | | |
|---|---|---|
| Realizó  Juan Paredes Valencia Analista | Superviso  Lidia Melisso Torres Jefe de Departamento de Transmisión de Televisión | Autorizó  Juan Carlos Vives Carrero Jefe de Oficina de Ingeniería de Televisión |
|---|---|---|



Fecha: 20/12/2023

Folio: OSM-410-2023

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Limpeza a mini split



Limpeza de filtros de aire con hidrolavadora



Limpeza a aspas de dispersión de aire



Limpeza de compresor

Realizó

Juan Patricio Clement

Realizó

Supervisó

Juan Carlos Torres
Jefe del Departamento de Ingeniería de
Televisión

Autorizó

Manuel A. Prado Zavala
Jefe del Departamento de Ingeniería de Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN