

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Octubre 2024		Fecha de entrega: 8 de Noviembre de 2024	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONETE	Número de Componente: 3	Actividad número: N.A	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Tecnologías Digitales	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
2 hojas de oficio de comisión para brindar mantenimiento especializado a la red del SICOM			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/> X	Número de hojas: <input type="text" value="02"/>	Número de páginas: <input type="text" value="02"/>
Contiene texto en:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Una cara	<input type="text" value="N.A."/>
Digital	<input type="text" value="N.A."/>	Formato: <input type="checkbox"/> MP3 <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> MP4 <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> WAV <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> Otro <input type="text" value="N.A"/>	Ambas caras
Firmas y Sello			
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales Responsable del Área		 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Enlace de PBR, quien revisa la información y elabora el reporte)	
			

Mes reportado: Octubre

Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3.

Se realizó a cabo 2 servicios de mantenimiento especializado a la infraestructura tecnológica de la Red del Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla. El 7 de Octubre se asistió a sitio de repetición en Huauchinango, Puebla para la revisión de proyecto aplicación de cobertura de televisión se revisó con proveedor la construcción de la torre, caseta y equipos de transmisión, se realiza mantenimiento especializado en estudios. El 12 de Octubre se asistió a Libres, para la revisión de carga mecánica en la torre de alertamiento sísmico para adecuaciones del sistema radiante de televisión, se realiza mantenimiento especializado en estudios de Libres.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio de Comisión
DA/211/2024

San Andrés Cholula, Puebla a 4 de Octubre del 2024

Nombre: Raúl Montes Esqueda
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Osvaldo Kunhe Montiel Pacheco

Cargo: Subdirector de Tecnologías Digitales
Subdirector de Ingeniería de Radio
Analista de Radio

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Huauchinango, Pue.
Zacatlán, Puebla.

Comisión a desempeñar:
Revisión de construcción de la torre, caseta y de los equipos de transmisión.
Adecuación de tubería hidráulica de caseta de transmisión Zacatlán. Mantenimiento especializado.

Lugar: Huauchinango, Pue.

Duración: 1 día (07 de Octubre de 2024)

Tipo de Automóvil: Oficial
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO(S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas Director General del SICOM	Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Subdirector de Radio José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco Analista de Radio Osvaldo Kunhe Montiel Pacheco	Daniel Álvarez Biasco Director Administrativo

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,078.40
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	495.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$1,573.40

Responsable de la comprobación de recursos: 1 Raúl Montes Esqueda

No. Oficio de Comisión

DA/215/2024

San Andrés Cholula, Puebla a 10 de Octubre del 2024

Nombre: Raúl Montes Esqueda
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco

Cargo: Subdirector de Tecnologías Digitales
Subdirector de Ingeniería de Radio

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Libres, Pue.

Comisión a desempeñar:

Revisión de carga mecánica en la torre de alertamiento sísmico en el sitio de Libre para adecuaciones del sistema radiante de televisión. Mantenimiento especializado.

Lugar: Libres, Pue.

Duración: 1 día (12 de Octubre de 2024)

Tipo de Automóvil:

- Oficial
 Propio

COMISIONÓ	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas Director General del SICOM	Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Subdirector de Radio José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco	Daniel Álvarez Blasco Director Administrativo

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	7 800.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	440
COMBUSTIBLE	
TOTAL	8 240.00

Responsable de la comprobación de recursos:

Z

Raúl Montes Esqueda

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL P6R 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Octubre 2024	Fecha de entrega:	08 de noviembre de 2024
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3 Actividad número: N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
1 Reporte de mantenimiento emitido por la Subdirección de Ingeniería de Televisión (orden de servicio y servicio proporcionado) que además contiene evidencia fotográfica del mantenimiento para el mes de octubre.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas:	4
		Número de páginas:	4
		Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A.
Digital	<input checked="" type="checkbox"/>	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> MP4 <input type="checkbox"/> WAV <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> PDF <input checked="" type="checkbox"/>
Firmas y Sello			
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión Responsable del Área		 Edgar Nolasco Gomez Jefe del Depto. de Transmisión de Televisión Enlace de PBR	
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

Mes reportado: Octubre

**Subdirección de
Subdirección de Ingeniería de Televisión****Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"****Cuadro resumen componente 3**

Mantener en buen estado los equipos para alargar su vida útil y así poder brindar un servicio de calidad a la sociedad poblana.

No.	ESTACIÓN	SERVICIO (Mantenimiento especializado)
1	SICOM	Mantenimiento al Green Screen del foro 2

Válido:


Edgar Norasco Gómez

Jefe de Departamento de Transmisión

Elaboró:


Manuel Alejandro Pérez CarreñoSubdirector de Ingeniería de Televisión
de TelevisiónGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 25/10/2024

Folio: OSM-415-2024

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo <input type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/>	Externo/Especializado <input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:										
Oficina Central del SET			Zacatlán			Cerro Zapotecas				
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>			
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>			
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>			
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>			
Otro:				Otro:				Otro:		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento al Green Screen (resanado, lijado y pintado)	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó


Ernesto Carrión Sanchez
Especialista

Supervisó


Edgar Molasco Gómez
Jefe de Departamento de Transmisión de Televisión

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión


F-ITV-OSM/01

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fecha: 25/10/2024

Folio: OSM-415-2024


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Realizó


Ernesto Carrión Sánchez
Especialista

Superviso


Edgar Nolasco Gomez
Jefe de Departamento de
Transmisión de Televisión

Autorizó


Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

F-ITV-OSM/01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Octubre 2024		Fecha de entrega: 8 de Noviembre de 2024	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONETE	Número de Componente: 3	Actividad número: NA	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTP//SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Dos órdenes de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: <input type="text" value="4"/>	Número de páginas: <input type="text" value="4"/>
		Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="text" value="N.A."/>
Digital	<input type="text" value="N.A."/>	Formato: MP3 <input type="text" value="N.A."/>	MP4 <input type="text" value="N.A."/>
		WAV <input type="text" value="N.A."/>	Otro <input type="text" value="N.A."/>
Firmas y Sello			
 José Ángel Fernández de Dios Director de Radio Responsable del Área		 José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	
			

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	NA

Octubre 2024

ESTACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO		ACTIVIDAD
TEHUACAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	1
TEHUACAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	1
TOTAL			1



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio

Fecha:	22 de Octubre de 2024	Folio:	15
--------	-----------------------	--------	----

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Oscar Castillo Gutierrez / Jefe radiodifusora de Tehuacan

TIPO DE MANTENIMIENTO
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: Receptor, Satelital

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s)	<input type="checkbox"/>	Regulador de voltaje	<input type="checkbox"/>	Transmisor de FM	<input type="checkbox"/>
Clima(s)	<input type="checkbox"/>	Interface de Audio	<input type="checkbox"/>	Otro <u>Receptor Satelital</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Computadora(s)	<input type="checkbox"/>	Luminarias	<input type="checkbox"/>		
Consola de transmisión	<input type="checkbox"/>	Torre de transmisión	<input type="checkbox"/>		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
No aplica	No aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
El receptor satelital (decodificador) dejó de recibir la señal de radio de Puebla.	Se encontró roto el cableado de señal de R.F. como tenía alguien se extendió, se le cambiaron los conectores y se revisa configuración, se coloca la antena
Observaciones	
Se deja trabajando con una señal optima.	

<p>Firma de Conformidad</p> <p><i>Vicor Oscar Castillo Gutierrez</i></p> <p>Nombre completo y cargo</p>	<p>Realizó</p> <p><i>Mauricio Maravilla Velazquez</i></p> <p>Nombre completo, cargo y firma</p>
--	--




ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 22 DE OCTUBRE DE 2024

Folio: 15


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Cableado roto posiblemente lo jalaron y le colocaron un peso encima, se efectúan las reparaciones



Se alinea la antena satelital para darle más tener mayor ganancia de señal y se ajusta



Abre la señal en el receptor y se verifica señal en consola, se recibe limpio el audio.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fecha: 25 de Octubre de 2024 Folio: 16

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Oscar Castillo Gutierrez / Jefe Radiodifusora de Tehuacan

TIPO DE MANTENIMIENTO
 Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:
 Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
 Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:
 Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____


Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:
 Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:
 Cámara(s) Regulador de voltage Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro _____
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 Especificación el servicio realizado: No aplica Observaciones: No aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO
 Especificación de la falla: Se observa por las cámaras de monitoreo que el transmisor presenta una falla en las fuentes de poder, causadas por una fuerte variación de voltage. Especificación el servicio realizado:
 Observaciones:

Firma de Conformidad
Vicior Oscar Castillo Gutierrez
 Nombre completo y cargo

Realizó

Oscarillo Montiel Padilla
 Nombre completo, cargo y firma
Analista de Ingeniería

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2024

Folio: 16

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se retira motor de enfriamiento y la tapa delantera del transmisor para tener acceso a la fuente de poder para revisarla.



Al hacer una revisión de los tracks se encuentra uno doblado, se sustituyó, también se encuentra un fusible dañado



Se pone en operación el transmisor de FM y se configura para potencia media, se deja trabajando



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PbR 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: <input type="text" value="Noviembre 2024"/>		Fecha de entrega: <input type="text" value="6 de Diciembre de 2024"/>	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: <input type="text" value="COMPONETE"/>	Número de Componente: <input type="text" value="3"/>	Actividad número: <input type="text" value="N.A"/>	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		<input type="text" value="Subdirección de Tecnologías Digitales"/>	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
1 hoja de oficio de comisión para brindar mantenimiento especializado a la red del SICOM			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas: <input type="text" value="01"/>	Número de páginas: <input type="text" value="01"/>	Contiene texto en: <input type="text" value="Una cara"/> <input checked="" type="text" value="X"/> <input type="text" value="Ambas caras"/> <input type="text" value="N.A."/>
Digital	Formato: <input type="text" value="MP3"/> <input type="text" value="N.A"/> <input type="text" value="MP4"/> <input type="text" value="N.A"/> <input type="text" value="WAV"/> <input type="text" value="N.A"/>	Otro	<input type="text" value="N.A"/>
Firmas y Sello			
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales Responsable del Área	 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (Elabora el PbR, quien revisa la información y elabora el reporte)		

Mes reportado: Noviembre

Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3.

Se realizó a cabo 1 servicio de mantenimiento especializado a la infraestructura tecnológica de la Red del Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla. El 21 de noviembre se asisitio a sitio de repetición de Libres y Teziutlán, Puebla para la revisión de proyecto apliación de cobertura de televisión y radio, se revisó con proveedor la construcción de la torre, caseta y equipos de transmisión, se realiza mantenimiento especializado en estudios.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico



OK ✓



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio de Comisión
DA/235/2024

San Andrés Cholula, Puebla a 19 de Noviembre del 2024

Nombre: Raúl Montes Esqueda
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Mauricio Maravilla Velazquez

Cargo: Subdirector de Tecnologías Digitales
Subdirector de Ingeniería de Radio
Jefe de transmisiones

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Libres, Pue.
Teziutlán, Pue.

Comisión a desempeñar:
Revisión del equipamiento de telecomunicaciones. Mantenimiento especializado.

Lugar: Libres, Pue.
Teziutlán, Pue.

Duración: 1 día (21 de Noviembre de 2024)

Tipo de Automóvil: Oficial
 Propio

COMISIONADO	COMISIONADO(S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas Director General del SICOM	Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Subdirector de Ingeniería de Radio Alfonso Guillermo Álvarez Jefe de Transmisiones Mauricio Maravilla Velazquez	Daniel Álvarez Blasco Director Administrativo

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$ 1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASITAS	784.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	\$ 1,984.00

Responsable de la comprobación de recursos:

1

Raúl Montes Esqueda



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Noviembre 2024	Fecha de entrega:	06 de Diciembre de 2024
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3 Actividad número: N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Para el mes de noviembre no se tiene mantenimiento programado, por lo tanto no aplica.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: <input type="text" value="1"/>	Número de páginas: <input type="text" value="1"/> Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/>
Digital	<input checked="" type="checkbox"/>	Formato: MP3 <input type="text" value="N.A"/>	Contiene texto en: WAV <input type="text" value="N.A"/> Otro <input type="text" value="PDF"/>
Firmas y Sello			
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión Responsable del Área		 Edgar Nolasco Gómez Depto. de Transmisión de Televisión Enlace de PBR	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado: Noviembre 2024		Fecha de entrega: 6 de Diciembre de 2024	
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel: COMPONETE	Número de Componente: 3	Actividad número: NA	
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTP//SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Una orden de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	Número de hojas: <input type="text" value="2"/>	Número de páginas: <input type="text" value="2"/>	Contiene texto en: <input checked="" type="checkbox"/> Una cara <input type="checkbox"/> Ambas caras
Digital	Formato: <input type="text" value="MP3"/>	<input type="text" value="MP4"/> <input type="text" value="WAV"/> <input type="text" value="Otro"/>	<input type="text" value="N.A."/> <input type="text" value="N.A."/> <input type="text" value="N.A."/> <input type="text" value="N.A."/>
Firmas y Sello			
 José Ángel Fernández de Dios Director de Radio Responsable del Área		 José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	
			

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	NA

Noviembre 2024

ESTACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO	ACTIVIDAD
TEZIUTLAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO 1	1
TOTAL		1



José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio



DIRECCIÓN DE RADIO
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

Sistema De Información y Comunicación.
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Gobierno del Estado de Puebla.

Fecha: 21 de Noviembre de 2024 Folio: 17

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
Fabiola Islas Gomez / Jefa Radiodifusora de Teziutlan

TIPO DE MANTENIMIENTO

Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA

Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
 Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: _____

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltage Transmisor de FM
 Clima(s) Interface de Audio Otro Malla ciclónica
 Computadora(s) Luminarias
 Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
<u>No aplica</u>	<u>No aplica</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
<u>Personal de la C.F.E. solicita acceso directo al medidor para efectuar su lectura, este se encuentra separado por una malla ciclónica que tapa todo el perímetro de la caseta.</u>	<u>Acude contratista a recoger la malla y colocar dos rejillas del mismo material para hacer un pasillo para tener acceso desde el exterior para la lectura del medidor</u>
Observaciones	
<u>Se verifico que los trabajos quedaron correctamente</u>	

Firma de Conformidad **Realizó**

Fabiola Islas Gomez José Alfonso Guillermo Alvarado
 Nombre completo y cargo Nombre completo, cargo y firma
 Subdirectora de Ingeniería Radio




ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Folio: 17

REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



La CFE reporta la necesidad de tener acceso al medidor para tener una lectura más certera, siendo necesario recortar y hacer un acceso



Contratista efectúa el recorte de la malla, y la adaptación de las rejas laterales para dejar un pasillo de acceso externo en la parte superior se le coloca concertina



Se deja concluida la modificación de la reja como pasillo para el acceso externo del personal de la CFE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Diciembre 2024	Fecha de entrega:	13 de Enero de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3
Actividad número:	N.A		
Área (s) Responsable (s) del Indicador:	Subdirección de Tecnologías Digitales		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
1 hoja de oficio de comisión para brindar mantenimiento especializado a la red del SICOM			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas:	01
		Número de páginas:	01
		Contiene texto en:	Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A.
Digital	<input type="checkbox"/> N.A	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> N.A MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 Raúl Montes Esqueda Subdirector de Tecnologías Digitales Responsable del Área		 Octavio Isaac Baez Acevedo Jefe de Soporte Técnico (En calidad de PBR quien revisa la información y elabora el reporte)	
			

Mes reportado: Diciembre

Subdirección de Tecnologías Digitales

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3.

Se realizó a cabo 1 servicio de mantenimiento especializado a la infraestructura tecnológica de la Red del Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla. El 7 de Diciembre se asisitio a sitio de repetición de Huauchinango, Puebla para la revisión de proyecto apliación de cobertura de televisión y radio, se revisó con proveedor la construcción de la torre, caseta y equipos de transmisión, se realiza mantenimiento especializado en estudios, y se realizan pruebas de comportamiento de señal de transmisor de radio, asi como pruebas de enlace de estudio planta, enlace digital y procesador de audio.

Válido:

Raúl Montes Esqueda

Subdirector de Tecnologías Digitales

Elaboró:

Octavio Isaac Baez Acevedo

Jefe de Soporte Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio de Comisión

DA/244/2024

San Andrés Cholula, Puebla a 6 de Diciembre del 2024

Nombre: Raúl Montes Esqueda
José Alfonso Guillermo Álvarez Barranco
Octavio Isaac Báez Acevedo

Cargo: Subdirector de Tecnologías Digitales
Subdirector de Ingeniería de Radio
Jefe de Soporte Técnico

Por medio del presente se le asigna a usted(s) para realizar la siguiente comisión a:
Huauchinango, Pue.

Comisión a desempeñar:

Pruebas de comportamiento de señal del transmisor de radio, así como pruebas de enlace de estudio plata, enlace digital y procesador de audio. Mantenimiento especializado.

Lugar: Huauchinango, Pue.

Duración: 1 día (7 de Diciembre de 2024)

Tipo de Automóvil:

Oficial
 Propio

COMISIONADO	COMISIONADO (S)	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas Director General del SICOM	Subdirector de Tecnologías Digitales Raúl Montes Esqueda Subdirector de Ingeniería de Radio Alfonso Guillermo Álvarez Jefe de Soporte Técnico Octavio Isaac Báez Acevedo	Daniel Álvarez Blasco Director Administrativo

VIATICOS AUTORIZADOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA SEGÚN TABULADOR
ALIMENTOS	\$1,200.00
HOSPEDAJE	
PASAJES	
CASSETAS	495.00
COMBUSTIBLE	
TOTAL	1,695

Responsable de la comprobación de recursos:

Raúl Montes Esqueda



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL Pbr 2024

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Diciembre 2024	Fecha de entrega:	09 de enero de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3 Actividad número: N.A
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Televisión	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTPS://SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
1 Reporte de mantenimiento emitido por la Subdirección de Ingeniería de Televisión (orden de servicio y servicio proporcionado) que además contiene evidencia fotográfica del mantenimiento para el mes de diciembre.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de hojas: 4	Número de páginas: 4 Contiene texto en: Una cara <input checked="" type="checkbox"/> Ambas caras <input type="checkbox"/> N.A.
Digital	<input checked="" type="checkbox"/>	Formato: MP3 <input type="checkbox"/> N.A MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> PDF	
Firmas y Sello			
 Manuel Alejandro Pérez Carreño Subdirector de Ingeniería de Televisión Responsable del Área		 Edgar Nolasco Gómez Jefe del Depto. de Transmisión de Televisión Enlace de PBR	
			

Mes reportado: Diciembre

**Subdirección de
Subdirección de Ingeniería de Televisión**

Programa Presupuestario: "F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural"

Cuadro resumen componente 3

Mantener en buen estado los equipos para alargar su vida útil y así poder brindar un servicio de calidad a la sociedad poblana.

No.	ESTACIÓN	SERVICIO (Mantenimiento especializado)
1	SICOM	Mantenimiento al generador de energía de la UCR

Válido:


Edgar Nolasco Gómez

Jefe de Departamento de Transmisión
De Televisión

Elaboró:


Manuel Alejandro Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión



SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TELEVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 17/12/2024


Folio: OSM-416-2024

TIPO DE MANTENIMIENTO		
Seleccione con una "X" el tipo de servicio de mantenimiento realizado		
Preventivo <input type="checkbox"/>	Correctivo <input type="checkbox"/>	Externo/Especializado <input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione con una "X" el área o equipo al que se le realizó el servicio de mantenimiento:							
Oficina Central del SET		Zacatlán		Cerro Zapotecas			
Bodega de Escenografía	<input type="checkbox"/>	Control Maestro 16.2	<input type="checkbox"/>	Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Torre de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Cabina de Audio	<input type="checkbox"/>	Control de Video	<input type="checkbox"/>	Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Subestación	<input type="checkbox"/>
Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>	Generador de Energía	<input type="checkbox"/>
Cabina de Producción	<input type="checkbox"/>	Foro 2	<input type="checkbox"/>	Foro 1	<input type="checkbox"/>	Cuarto de Transmisión	<input type="checkbox"/>
Unidad de Control Remoto (UCR)	<input type="checkbox"/>	Telepuerto	<input type="checkbox"/>	Control Maestro	<input type="checkbox"/>	Edificio/Área verde	<input type="checkbox"/>
Otro:	<input type="text"/>	Otro:	<input type="text"/>	Otro:	<input type="text"/>	Otro:	<input type="text"/>

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Especificación del servicio realizado:	Observaciones:
Mantenimiento al generador de energía de la unidad móvil, (Cambio de aceite, filtros de diésel, aceite, anticongelante y de bujías)	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO	
Especificación de la falla detectada:	Especificación el servicio realizado:
Observaciones	

Realizó



Jaime Juárez González
Especialista

Supervisó


Edgar Nolasco Gómez
Jefe de Departamento de Transmisión de Televisión



Autorizó




Manuel A. Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de Televisión

F-ITV-OSM/01


Fecha: 17/12/2024

Folio: OSM-416-2024


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO




Realizó


Jaime Juárez González
Especialista

Supervisó


Edgar Nolasco Gómez
Jefe de Departamento de
Transmisión de Televisión

Autorizó


Manuel Pérez Carreño
Subdirector de Ingeniería de
Televisión



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

F-ITV-OSM/01

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EVALUACIÓN
REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PBR 2024**

CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Mes reportado:	Diciembre 2024	Fecha de entrega:	13 de Enero de 2025
F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL			
Características del Indicador			
Nivel:	COMPONETE	Número de Componente:	3
		Actividad número:	NA
Área (s) Responsable (s) del Indicador:		Subdirección de Ingeniería de Radio	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Unidad de medida
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES..	OFICIOS DE SOLICITUD, HOJAS DE SERVICIOS, SOLICITUDES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIOS DE COMISIÓN Y/O REPORTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS DE REPETICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RED DE SICOM, VÍA OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO, RESGUARDADOS POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES; SE PUEDEN CONSULTAR EN HTTP//SICOMPUEBLA.MX EN EL APARTADO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN LA PESTAÑA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES ENCONTRARÁ MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	SERVICIO
Descripción de los Medios de Verificación entregados			
Una orden de servicio del mantenimiento correctivo y/o externo especializado, con las actividades que se efectuaron, acompañado del soporte fotográfico del servicio del mantenimiento correctivo.			
Especificaciones Técnicas de los Medios de Verificación			
Impreso	<input checked="" type="checkbox"/> X	Número de hojas:	<input type="text" value="2"/>
		Número de páginas:	<input type="text" value="2"/>
		Contiene texto en:	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> N.A.
Digital	<input type="checkbox"/> N.A	Formato:	MP3 <input type="checkbox"/> N.A MP4 <input type="checkbox"/> N.A WAV <input type="checkbox"/> N.A Otro <input type="checkbox"/> N.A
Firmas y Sello			
 José Manuel Martínez Mejía Director de Radio Responsable del Área		 José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco Subdirector de Ingeniería de Radio (Enlace de PBR)	

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO

COMPONENTE	3
ACTIVIDAD	NA

Diciembre 2024

ESTACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O EXTERNO ESPECIALIZADO	ACTIVIDAD
TEZIUTLAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO 1	1
	TOTAL	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


José Alfonso Guillermo Alvarez Barranco
Subdirector de Ingeniería de Radio

Sistema De Información y Comunicación.

Gobierno del Estado de Puebla.

**SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE RADIO
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 9 de diciembre de 2024 Folio: 18

Nombre y cargo de quién solicita el servicio correctivo o externo especializado:
José Alfonso Guillermo Álvarez B / Subdirector de Ingeniería Radio

TIPO DE MANTENIMIENTO
Seleccione con una "X" el tipo de mantenimiento realizado:

Preventivo Correctivo Externo/Especializado

RADIODIFUSORA
Seleccione con una "X" la radiodifusora a la que se proporcionó el servicio:

Acatlán FM Huauchinango FM Izúcar FM Libres FM
Puebla FM Tehuacán FM Teziutlán FM Zacatlán FM Otro: _____

Seleccione con una "X" el área en la que se realizó el servicio:

Caseta Cabina de Transmisión Cabina de Producción Cuarto de Transmisión Oficinas Otro: torre de transmisión de FM.

Seleccione con una "X" el equipo al que se le realizó el servicio:

Cámara(s) Regulador de voltage Transmisor de FM
Clima(s) Interface de Audio Otro _____
Computadora(s) Luminarias
Consola de transmisión Torre de transmisión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Especificación el servicio realizado:	Observaciones:
<u>No aplica</u>	<u>No aplica</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO O EXTERNO/ESPECIALIZADO

Especificación de la falla:	Especificación el servicio realizado:
<u>La Torre de Transmisión de FM en la caseta no cumple las necesidades de Adaptación de los paneles de los antenas de TV, se requiere de mayor radiosa, para soportar el peso de los paneles.</u>	<u>Se cambio la torre por una T-60 mas Ancha, con reteneres mas robustas, se migro la Antena de FM y los Servicios Auxiliares.</u>
Observaciones:	

Firma de Conformidad  **Realizó**


José Alfonso Guillermo Álvarez B José Alfonso Guillermo Álvarez B
Nombre completo y cargo Nombre completo, cargo y firma
Subdirector de Ingeniería de Radio Subdirector de Ingeniería de Radio

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO


Fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Folio: 18


REPORTE SOPORTE FOTOGRÁFICO



Se suben los tramos de torre, se efectuó el colado de la base de la torre, se instala torre en paralelo con torre de menor carga.



Se levanta torre a la misma altura de la otra, se cambian el elemento radiador, la antena del enlace estudio-planta, cámara y enlace digital.



Se puso en operación el transmisor, pero el elemento radiador estaba cerca de la torre que se desmontaría, el transmisor se alarmo con FOOLBACK. Se desmonto el tramo superior que le estorbaba, para quitar la alarma, y al siguiente dia se desmonta la torre vieja.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN